



DEWALTi 5-punktiline ristjoonlaser

DCE0825R, DCE0825G

DEWALT 5 taškų kryžminis lazerinis nivelyras


DCE0825R, DCE0825G

DEWALT 5 punktu šķērslīnijas lāzers

DCE0825R, DCE0825G

5-точечный лазерный нивелир с компенсатором DEWALT

DCE0825R, DCE0825G



370718-44 BLT



www.DEWAULT.eu





Eesti keel	(originaaljuhend)	8
Lietuvių	(originalių instrukcijų vertimas)	16
Latviešu	(tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	24
Русский язык	(перевод с оригинала инструкции)	32




Joonised /
Illustracijos /
Attēli /
Изображения

(A)






(B)







Joonised / Ilustracijos /
Attēli / Изображения


(G)





(I)





③





(H)



(J)




(K)




Joonised /
Illiustracijos /
Attēli /
Изображения

(L)


①




②



③



④



Sisukord

- Laseri andmed
- Kasutaja ohutus
- Patareide ohutus
- Laseri vooluallikas
- Laseri siisselülitamine
- Laseri täpsuse kontrollimine
- Laseri kasutamine
- Hoolitus
- Probleemide lahendamine
- Teenindus ja remont
- Tehnilised andmed

Laseri andmed

5-punktilised riistjoonlaserid DCE0825R ja DCE0825G on 2. klassi laserseadmed. Laserid on iseloodivad lasertööriistad, mida võib kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

Kasutaja ohutus

Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümboleitele.



OHT! Tähistab tõenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, lõppeb surma või raske kehavigastusega.



HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.



NB! Osutab kasutusviisi, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

Kui teil on selle või mõne muu DeWALTi tööriista kohta küsimusi või kommentaare, minge aadressile <http://www.dewalt.eu>.



HOIATUS!

Lugege köiki juhiseid ja tehe need endale selgeks. Kõigi selles juhendis toodud hoitustega ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilõigiga, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



HOIATUS!

Laserikiirgus. Ärge võtke laserloodi lahti ega muutke selle ehitust. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmakahtjustusi.



HOIATUS!

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käsilevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Laseri sildil võivad olla järgmised sümboleid.

Sümbool	Tähendus
V	Voldid
mW	Miliwattid
	Laseri puudutav hoitatus
nm	Lainepikkus nanomeetrites
2	Laseri klass 2

Hoitussildid

Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised sildid.



HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.



HOIATUS! LASERIKIIRGUS. ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS. 2. klassi laserseade



- **Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektrotööriistad tekivad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

- Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.
- Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud.** Oskamatu remont või hooldus võib lõppeda kehavigastustega. Lähima DeWALTi teinenduskeskusele leiate aadressilt <http://www.dewalt.eu>.
- Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi.** See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiirde vaadata.** See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge asetage peegeldava pinna lähevale, mis võib peegeldada laserikiire kellelegi silma.** See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja.** Kui jälate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikiire suunas.
- Ärge kunagi muutke laseri ehitust mis tahes moel.** Seadme ehituse muuttmine võib põhjustada kokkupuute ohtliku laserikiirusega.
- Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel seda kasutada.** See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.
- Ärge eemaldage ega rikkuge hoialustsillete.** Kui sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest kiirgusohti seada.
- Asetage laser kindlast ühetasasele pinnale.** Laseri ümberkuumisest võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused ja kehavigastused.

Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit mõistlikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui laseringa töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage isikuaktsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Turvaravarustus (nt tolmu mask, mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja köövklapid) vähendab olenevalt töötlingimustest tervisekahjustuste ohtu.

Tööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite-/transpordiluku lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriist, mida ei saa lülitida, on ohtlik ja vajab remonti.
- Järgige käesoleva juhendi peatükis „**Hooldus**“ toodud juhiseid. Heaksiktimalta osade kasutamine või peatükis „**Hooldus**“ toodud juhistest mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuste ohtu.

Patareide ohutus



HOIATUS!

Patareid võivad plahvatada, lekkida või põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoitalusi patarei määristusel ja pakendil ning kaasasolevas aku ohutusjuhendis.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja patareidel olevaid pooluste tähisid (+ ja -).
- Ärge lühistage patareide klemme.
- Ärge laadige ühekordseid patareisid.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Vahetage kõik patareid korraga sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Eemaldage tühjad patareid kohe ja vabanegi neist kohalike eeskirjade kohaselt.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Eemaldage patareid, kui seade pole kasutusel.
- Kasutage laetava akupatarei laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.

Laseri vooluallikas

Laseri vooluallikana saab kasutada ühte järgmistest akupatareidest:

- DeWALTi 10,8 V liitiumioon-akupatarei** (DCB121, DCB123 või DCB127).
- DeWALTi AA-stardipakkett 4 AA-tüüpi patareiga.** Märkus! AA-stardipakketti soovitatatakse kasutada ainult punase laseriga.

Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada tuleohtu.

DeWALTi liitiumioonaku laadimine

- 1** Kui 10,8 V liitiumioonaku patarei on laseri küljes, eemaldage see (joonis ).

 - Pöörake laser ümber, et akupatareile kergemini ligi pääseda (joonis #1).
 - Vajutage akupatarei vabastusnuppu (joonis #2) ja tömmake akupatarei üles, et vabastada see laseri küljest (joonis #3).
 - Tömmake akupatarei lõpuni üles ja laserist välja (joonis #4).

- 2** Ühendage laadija juhe vooluvõrku.
- 3** Lükake akupatarei alla laadijasse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #1). Laadijal vilgub vasakpoolne märgutuli, mis näitab, et akut laetakse (joonis #2).
- 4** Pärast seda, kuiaku on täielikult laetud (märgutuli laadijal ei vilgu enam), vajutage ja hoidke all akupatarei vabastamise nuppu (joonis #3) ja libistage akupatarei laadijast välja (joonis #4).
- 5** Lükake akupatarei alla laserseadme sisse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #5).

Uute AA-tüüpi patareide paigaldamine



ETTEVAATUST!

AA-stardipakett on mõeldud kasutamiseks ühilduvate DeWALTi 10,8 V laserseadmetega ja seda ei tohi kasutada muude tööriistadega. Ärge üritage seadme ehitust muuta.

- 1** Kui AA-stardipakett on laseri küljes, eemaldage see (joonis ).

 - Pöörake laser ümber, et stardipaketile kergemini ligi pääseda (joonis #1).
 - Vajutage stardipaketi vabastusnuppu (joonis #2) ja tömmake stardipaketti üles, et vabastada see laseri küljest (joonis #3).
 - Tömmake stardipaketti lõpuni üles ja laserist välja (joonis #4).

- 2** Kergitage AA-stardipaketi riivi ja avage patareipesa kate (joonis #1 ja #2).
- 3** Paigaldage neli uut kvaliteetset korraliku kaubamärgiga AA-tüüpi patareid, jälgides, et kummagi patarei – ja + poolust paigutust vastaks patareipesa siseküljel olevatele tähistele (joonis #3).
- 4** Suruge patareipesa kate klöpsatusega kinni.

- 5** Lükake stardipakett alla laserseadme sisse, kuni see klöpsatusega kohale asetub (joonis #4).

Patareinäidiku vaatamine klahvistikul

- Kui laser on sisse lülitud, näitab patareinäidik klahvistikul (joonis #3) patareide jäätmahtuvust. Iga LED-tuli patareinäidiku neljast tulest vastab 25%-le.
- Alumine LED süttib ja vilgub, kui patareid hakkavad tühjaks saama (alla 12,5%). Laser võib patareide tühjenedes veel lühikest aega töötada, kuid laserikiired muutuvad peagi tuhmiks.
 - Pärast uute patareide paigaldamist AA-stardipaketi või 10,8 V liitiumioonaku laadimist ja laseri sisselülitamist on kiire erksus jälle endine ja patareinäidik näitab maksimaalset taset.
 - Kui patareinäidiku köök 4 LED-tuld polevad, siis ei ole laser täielikult välja lülitud. Kui laser ei kasutata, veenduge, et toite-/transpordiluku lülit on lükatud VASAKULE lukustatud/väljalülitatud asendisse (joonis #1a).

Laseri sisselülitamine

- 1** Asetage laser siledale ja ühetasasele pinnaile.
- 2** Lükake toite-/transpordiluku lülit paremale avatud/sisselülitatud asendisse (joonis #1b).
- 3** Vajutage klaviatuuri kõiki nuppe (joonis #3), et testida iga laserikire seadust.

 - Vajutage üks kord nuppu , et kuvada horisontaalne laserjoon (joonis #3a), teist korda, et kuvada vertikaalne laserjoon (joonis #3b), kolmandat korda, et kuvada horisontaalne ja vertikaalne joon (joonis #3c), ning neljandat korda, et laserjooned välja lülitatakse.
 - Vajutage üks kord nuppu , et kuvada täpid laseri all, peal ja ees (joonis #3d), teist korda, et kuvada kaks täpendavaid laseri kummalgi küljel (joonis #3e), ja kolmandat korda täppide kustutamiseks.
 - Laseritäppide ja -joonte kuvamiseks võite kasutada nuppu  ja  korraga. Näiteks kui vajutate kolm korda nuppu  ja kaks korda nuppu , kuvab laser ristjoone ja kaks täppi (joonis #3f).

- 4** Kontrollige laserikiiri. Laser loodib end automaatselt. Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise loodida ($> 4^\circ$), siis hakkab laserikiir vilkuma.
- Kui laser kaldenurk on 4° ja 10° vahel, vilguvad laserikiired pidevalt.

- Kui laseri kaldenurk on suurem kui 10° , vilguvad kired pidevalt 3 korda.
- 5. Kui laserikiirend vilguvad, siis laser ei ole horisontaalselt (või vertikaalselt)loodis ja seda EI TOHI KASUTADA horisontaalse või vertikaalse asendi määramiseks ega märgistamiseks. Paigutage laser ümber ühetasasele pinnale.
- 6. Kui MÖNI järgmistest väidetest VASTAB TÖELE, tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST juhistega, mis on toodud jaotises „**Laseri täpsuse kontrollimine**“.
 - Kasutate laserit esimest korda (juhul kui laser on hoitud äärmaslikul temperatuuril).
 - Laseri täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud.
 - Laser võib olla maha püllatud.

Laseri täpsuse kontrollimine

Lasertööriastad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud. Töö täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida laseri täpsust **enne esmakordset kasutamist** (juhul kui laser on olnud äärmaslikul temperatuuril) ning aeg-ajalt ka edaspidi. Käesolevas kasutusjuhendis loetletud täpsuse kontrollimise protseduuride teostamisel järgige altopoodud juhiseid.

- Kasutage vöimalikult suurt töökaugusele lähitam pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on laseri täpsust mõota.
- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mõlemas suunas loodus.
- Märgistage laserikiire keskpunkti.

Horisontaalse kiire täpsus – kalle

Laseri horisontaalkire kalde kontrollimiseks on vaja ühetasast vertikaalpinda laiusega vähemalt 9 m (30 jalga).

1. Paigutage laser joonisel ① näidatud viisil ja lülitage see sisse.
2. Vajutage 3 korda nuppu ④ horisontaalse ja vertikaalse kiire kuvamiseks.
3. Suunake vertikaalne laserikiir esimesse nurka või võrdluspunkti (joonis ⑥ #1).
4. Möötke pool kaugusest seini (D1/2) (joonis ⑥ #1).
5. Kui horisontaalne laserikiir ristub poolituspunktiga (D1/2), märgistage punkt P1 (joonis ⑥ #1).
6. Pöörake laser teise nurka või võrdluspunkti (joonis ⑥ #2).
7. Kui horisontaalne laserikiir ristub poolituspunktiga (D1/2), märgistage punkt P2 (joonis ⑥ #2).
8. Möötke ära punktide P1 ja P2 vaheline vertikaalne kaugus (joonis ⑥ #3).
9. Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P1 ja P2 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis** esitatud vastava vahemaa (D1) puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Kaugus (D1)	Punktide P1 ja P2 vaheline lubatud kaugus
9 m (30 jalga)	5,5 mm (7/32 tolli)
12 m (40 jalga)	7,2 mm (9/32 tolli)
15 m (50 jalga)	9 mm (11/32 tolli)

Horisontaalse kiire täpsus – horisontaaltasapind

Laseri horisontaalkire röhtsuse kontrollimiseks on vaja ühetasast vertikaalpinda laiusega vähemalt 9 m (30 jalga).

1. Asetage laser joonisel ① näidatud viisil seina ühe otsa ja lülitage see sisse.
2. Horisontaalse kiire kuvamiseks vajutage üks kord nuppu ⑤.
3. Märgistage seinal kuvatud horisontaalsel laserikiirel kaks punkti (P1 ja P2) vaheturgusega vähemalt 9 m (30 jalga) (joonis ⑦ #1).
4. Paigutage laser seina teise otsa ja juhitate laseri horisontaalne kir läbi punkti P2 (joonis ⑦ #2).
5. Märgistage laserikiirel punkti P1 lächedal punkt P3 (joonis ⑦ #2).
6. Möötke ära punktide P1 ja P3 vaheline vertikaalne kaugus (joonis ⑦ #2).
7. Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P1 ja P3 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis** esitatud punktide P1 ja P2 vastava vahemaa puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Punktide P1 ja P2 vaheline kaugus	Lubatud kaugus P1 ja P3 vahel
9 m (30 jalga)	5,5 mm (7/32 tolli)
12 m (40 jalga)	7,2 mm (9/32 tolli)
15 m (50 jalga)	9 mm (3/8 tolli)

Vertikaalse kiire täpsus – vertikaaltasapind

Vertikaalise laserikiire püstloodsuse kontrollimine.

- 1 Möötke uksepiida (või laes asuva võrdluspunkti) kõrgus, et saada kaugus D1 (joonis ① #1).
- 2 Paigutage laser joonisel I #1 näidatud viisil ja lülitage see sisse.
- 3 Vajutage vertikaalse kiire kuvamiseks kaks korda nuppu ④.
- 4 Suunake vertikaalne laserikiir uksepiida või laes asuva võrdluspunkti poole (joonis ① #1).
- 5 Märgistage punktid P1, P2 ja P3, nagu näidatud joonisel ① #1.
- 6 Nihutage laser punkti P3 vastasküljele ja suunake vertikaalne laserikiir punkti P2 poole (joonis ① #2).
- 7 Seadke vertikaalne kiir kohakuti punktidega P2 ja P3 ning märgistage punkt P4 (joonis ① #2).
- 8 Möötke ära punktide P1 ja P4 vaheline kaugus (joonis ① #3).
- 9 Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P1 ja P4 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud vastava vertikaalse vahemaa (D1) puuhul**, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

- 5 Märkige lakke ülemise laseritäpi kese ehk punkt P3 (joonis ④ #2).
- 6 Möötke ära punktide P2 ja P3 vaheline kaugus.
- 7 Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P2 ja P3 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud lae ja pöranda vahelise kauguse puhul**, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Lae ja pöranda vaheline kaugus	Punktide P2 ja P3 vaheline lubatud kaugus
4,5 m (15 jalga)	2,6 mm (7/6 tolli)
6 m (20 jalga)	3,3 mm (9/6 tolli)
9 m (30 jalga)	5,4 mm (7/3 tolli)
12 m (40 jalga)	7,2 mm (9/32 tolli)

Horisontaalse täpi täpsus – horisontaaltasapind

Laserseadme horisontaalse kalibreerituse kontrollimiseks on tarvis kaht **teineteisest vähemalt 6 m (20 jala) kaugusele asuvat paralleelist seina**.

- 1 Lülitage laser sisse ja vajutage kaks korda nuppu ④, et kuvada täpid laseri all, peal, ees, paremal ja vasakul.
- 2 Asetage laser esimesest seinast 5–8 cm (2–3 tolli) kaugusele. Eesmisse laseritäpi testimiseks veenduge, et laseri esikülg on suunatud seina poole (joonis ⑧ #1).
- 3 Märkige laseritäpi asukoht esimesel seinal (punkt P1) (joonis ⑧ #1).
- 4 Pöörake laserit 180° ja märgike laseritäpi asukoht teisel seinal (punkt P2) (joonis ⑧ #1).
- 5 Asetage laser teisest seinast 5–8 cm (2–3 tolli) kaugusele. Eesmisse laseritäpi testimiseks veenduge, et laseri esikülg on suunatud seina poole (joonis ⑧ #2), ja reguleerige laseri kõrgust, kuni laseritäpp kattub punktiga P2.
- 6 Pöörake laserit 180°, suunake laseritäpp punktile P1 esimesel seinal ja märgistage punkt P3 (joonis ⑧ #2).
- 7 Möötke ära punktide P1 ja P3 vaheline vertikaalne kaugus esimesel seinal.
- 8 Kui mõõtmistulemus on suurem kui **punktide P1 ja P3 vaheline lubatud kaugus alljärgnevas tabelis esitatud seintevahelise kauguse puhul**, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Vertikaaltasapinna laseritäpi täpsus

Laseri vertikaalset kalibreeritust saab köige paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada kõrget (idealljuhul vähemalt 7,5 m (25 jala) kõrgust) lage ning üks inimene liigutab pörandal laserit ja teine märgib laele laserikiiri tekkitatud punkti.

- 1 Märgistage pörandal punkt P1 (joonis ① #1).
- 2 Lülitage laser sisse ja vajutage üks kord nuppu ④, et kuvada täpid laseri all, ees ja peal.
- 3 Asetage laser nii, et alumise täpi kese asub punkti P1 kohal, ning märgistage laes ülemise täpi kese kui punkt P2 (joonis ① #1).
- 4 Pöörake laserit 180°, jälgides, et alumine täpp püsib pörandale märgitud punkti P1 keskel (joonis ① #2).

Kõrgus vertikaalsuunas (D1)	Lubatud kaugus P1 ja P4 vahel
2,5 m (8 jalga)	1,5 mm (1/16 tolli)
5 m (16 jalga)	3,0 mm (1/8 tolli)
6 m (20 jalga)	3,6 mm (9/6 tolli)
9 m (30 jalga)	5,5 mm (9/32 tolli)

Seinte vaheline kaugus	Punktide P1 ja P3 vaheline lubatud kaugus
6,0 m (20 jalga)	3,6 mm (9/64 tolli)
9,0 m (30 jalga)	5,4 mm (7/32 tolli)
15,0 m (50 jalga)	9 mm (11/32 tolli)
23,0 m (75 jalga)	13,8 mm (9/16 tolli)

9. Kontrollige parempoolse ja seejärel vasakpoolse täpi täpsust, korrateks toiminguid 2 kuni 8 ja veendudes, et testite iga seina vastas olevat laseritäppi.

Horisontaalse täpi täpsus – täisnurk

Laserloodi kalibreeringu kontrollimiseks peab ruumi pikkus olema vähemalt 10 m (35 jalga). Kõik märgid võib teha pörandale, asetades kiire ette sihtmärgi ja kandes kiire asukoha üle pörandale.

MÄRKUS! Täpsuse tagamiseks peab punktide P1 ja P2, P2 ja P3, P2 ja P4 ning P2 ja P5 vaheline kaugus (D1) olema võrdne.

- Märkige ruumi ühes otsas pörandale punkt P1, nagu näidatud joonisel (1).
- Lülitage laser sisse ja vajutage üks kord nuppu (2), et kuvada täpid laseri all, ees ja peal.
- Asetage laser nii, et alumise täpi kese asub punkti P1 kohal, ja veenduge, et eesmine täpp on suunatud ruumi kaugema otsa poole (joonis (1) #1).
- Kasutades sihtmärgi eesmisse horisontaaltasapinna täpi asukoha ülekandmiseks seisnalt pörandale, märkige pörandale punkt P2 ja seejärel punkt P3 (joonis (1) #1).
- Nihutage laser punkti P2 ja suunake eesmisse horisontaaltasapinna täpp üuesti punkti P3 (joonis (1) #2).
- Kasutades sihtmärgi eesmisse horisontaaltasapinna täpi asukoha ülekandmiseks seisnalt pörandale, märkige pörandale kahe täisnuruke kiire asukohad (punktid P4 ja P5) (joonis (1) #2).
- Pöörake laserit 90°, nii et eesmine horisontaaltasapinna täpp kattub punktiga P4 (joonis (1) #3).

- Märkige pörandale punktile P1 võimalikult lähedale esimene täisnurga all oleva kiire asukoht (punkt P6) (joonis (1) #3).
- Mõõtke ära punktide P1 ja P6 vaheline kaugus (joonis (1) #3).
- Kui mõõtmistulemus on suurem kui punktide P1 ja P6 vaheline lubatud kaugus alljärgnevас tabelis esitatud vastava kauguse (D1) puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Kaugus (D1)	Punktide P1 ja P6 vaheline lubatud kaugus
7,5 m (25 jalga)	2,2 mm (3/32 tolli)
9 m (30 jalga)	2,7 mm (7/64 tolli)
15 m (50 jalga)	4,5 mm (3/16 tolli)

- Pöörake laserit 180°, nii et eesmine horisontaaltasapinna täpp kattub punktiga P5 (joonis (1) #4).
- Märkige pörandale punktile P1 võimalikult lähedale teise täisnurga all oleva kiire asukoht (punkt P7) (joonis (1) #4).
- Mõõtke ära punktide P1 ja P7 vaheline kaugus (joonis (1) #4).
- Kui mõõtmistulemus on suurem kui punktide P1 ja P7 vaheline lubatud kaugus alljärgnevас tabelis esitatud vastava kauguse (D1) puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud hooldustöökotta.

Kaugus (D1)	Punktide P1 ja P7 vaheline lubatud kaugus
7,5 m (25 jalga)	2,2 mm (3/32 tolli)
9 m (30 jalga)	2,7 mm (7/64 tolli)
15 m (50 jalga)	4,5 mm (3/16 tolli)

Laseri kasutamine

Kasutamisõpetus

- Märgistage alati laserikiire keskpunkt.
- Äärmuslike temperatuurimutuste korral võivad sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.
- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud.
- Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma rõhtsat asendit, kui need on asetatud pinnaile, mille kövalekalle horisontaaltasendist on keskmiselt $\pm 4^\circ$. Kätsitsi reguleerimine ei ole vajalik.

Laseri väljalülitamine

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lülitü väljalülitatud/lukustatud asendisse (joonis (A) #1a). Kui lülitit ei seata lukustatud asendisse, jäavad kõik 4 LED-tuld klahvistikku patareinäidikul polema (A) #3).

Pöördkanduri kasutamine

Laseril on magnetiline pöördkandur (joonis **(B)** #3, joonis **(B)** #1), mis on seadmega püsivalt ühendatud.



HOIATUS!

Asetage laser ja/või seinakinnitus stabiliseerimiseks pinnale. Laseri kukkumisel võivad tagajärjeks olla rasked kehavigastused või laseri kahjustused.

- Kanduril on magnetid (joonis **(B)** #2), mis võimaldavad seadet paigaldada enamikule terasest või rauast vertikaalpindadele. Sobiv pinnad on näiteks terasneedid, terasest ukseraamid ja ehitusterasest talad.
- Kanduril on tüüpilava (joonis **(B)** #1), mille abil saab selle riputada naela või kruviga mis tahes pinnale.

Laseri kasutamine tarvikutega



HOIATUS!

Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole selle laseriga testitud, võib nende kasutamine koos selle laseriga olla ohutlik.

Kasutage ainult DeWALTi tarvikuid, mida soovitatakse kasutada just selle mudeliga. Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.

Laseri alumiinisel küljel on 1/4–20 ja 5/8–11 sisukeermmed (joonis **(C)**) olemasolevate või lisanduvate DeWALTi tarvikute paigaldamiseks. Kasutage ainult DeWALTi tarvikuid, mis on ette nähtud just selle laseriga kasutamiseks. Järgige tarvikuga kaasas olevaid juhiiseid.

Tee laseri jaoks soovitatavaid tarvikuid saab lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest. Kui vajate mõne tarviku leidmisel abi, võtke ühendust DeWALTi kohaliku teeninduskeskusega või külastage meie veebilehte:
<http://www.dewalt.eu>.

Laseri kasutamine laekanduriga

Laseri laekinnitus (kui see kuulub komplekti) annab laseri paigaldamiseks rohkem võimalusi. Laekinnituse ühes otsas on klamber, mille saab kinnitada kahe seina vahelisse nurka, kui ruumis on ripplagi. Laekinnituse mõlemas otsas on kravuak sellse riputamiseks naelte või kruvidega mis tahes pinnale.

Kui laekinnitus on kindlalt kinni, saab selle teraspalaadi külge kinnitada magnetilise pöördkanduri. Seejärel saab laseri asukohta täpselt korrigeerida, lükates magnetilist pöördkandurit seinakinnituse küljes üles või alla.

Hooldus

- Kui laserit ei kasutata, puhastage selle välimised osad niiske lapiga, pühkige laser pehme lapiga kuivaks ja seejärel pange see kaasasoleva karbiga hoiule.
- Kuiigi laseri välispind on lahustikinel, ei tohi laseri puhamistiseks kasutada lahusteid.
- Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -20°C (-5°F) ega üle 60°C (140°F).
- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud.
- Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult DeWALTi volitatud teeninduskeskused.

Probleemide lahendamine

Laser ei lülitu sisse

- AA-tüüp patareide kasutamisel tuleb järgida alltoodud juhiiseid.
 - Patareid peavad olema paigaldatud õigesti, vastavalt poolustele (+) ja (-) patareipesa sisekülijel.
 - Patareide klemmid peavad olema puhtad ning rooste- ja korroosioonivabad.
 - Patareide peavad olema uued, kvaliteetsed ja korralikud kaubamärgiga, et vähendada patareide lekkimise ohtu.
- Veenduge, et AA-tüüp patareid või laetav liitiumionaku on töökorras. Kahtluse korral proovige uusi patareisid.
- Hoolitsege, et laser oleks kuiv.
- Kui laserseade kuumeneb temperatuurini üle 50°C (120°F), ei lülitu see sisse. Kui laserit on hoidud äärmiselt kõrgel temperatuuril, laske laseril jahtuda. Toite-/transpordilukku lülitüki kasutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahusta laserloodi.

Laserikiir vilgub

Laserid loodivad ent kõigis suundades ise keskmiselt kuni 4° . Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehanism ei suuda endi ise loodida, siis hakkavad laserikiired vilkuma, mis näitab, et kalle on liiga suru. LASERI VILKUVAD KIRED EI OLE HORIZONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA NEID EI SAA KASUTADA HORIZONTAALSUSE EGA VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL. Paigutage laser tasasemale pinnale.

Laserikiired ei jäää paigale

Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud stabilisele (ja liikumatuule) pinnale, siis püüab see leida rõhtsat asendit. Kui kui ei jäää paigale, proovige paigaldada laser stabilemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult ühetasane, nii et laser on stabiilne.

Teenindus ja remont

Märkus! Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantiiid.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud hooldustöökjas. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb kehvigaastuste oht. Lähima DeWALTi teeninduskeskuse leiate aadressilt <http://www.dewalt.eu>.

Tehnilised andmed

	DCE0825R	DCE0825G
Valgusallikas	Laserdiodeed	
Laseri laineplikkus	Nähtav valgus 630–680 nm	Nähtav valgus 510–530 nm
Laseri võimsus	\leq 1,0 mW 2. KЛАSSI LASERSEADE	
Tööpiirkond	15 m (50 jalga) 50 m (165 jalga) detektoriga	30 m (100 jalga) 50 m (165 jalga) detektoriga
Täpsus – kõik laserikiired ja -täpid, välja arvatud alumine täpp	\pm 3 mm 10 m kohta (\pm 1/8 tolli 33 jala kohta)	
Täpsus – alumine täpp	\pm 4 mm 10 m kohta (\pm 5/32 tolli 33 jala kohta)	
Toiteallikas	4 AA-tüüp (1,5 V) patareid (6 V alalisvoool) või 10,8 V DeWALTi akupatarei	
Töötemperatuur	-10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)	
Säilitustemperatuur	-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)	
Keskonnamöju	Vee- ja tolmukindluse klass IP65	
Detektor	DW0892	DW0892-G

- Informacija apie lazerį
- Naudotojo sauga
- Maitinimo elementų sauga
- Lazerio maitinimas
- Lazerio įjungimas
- Lazerio tikslumo patikra
- Lazerio naudojimas
- Techninė priežiūra
- Trikių šalinimas
- Priežiūra ir remontas
- Specifikacijos

Informacija apie lazerį

5 taškų kryžminiai lazeriniai nivelyrai DCE0825R ir DCE0825G yra 2 klasės lazeriniai gaminiai. Lazeriniai nivelyrai – tai išsiligintynys lazeriniai įrankiai, kuriuos galima naudoti horizontalaus (gulsčiojo) ir vertikalaus (stačiojo) išlyginimo darbams.

Naudotojo sauga

Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite ši naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS! Nurodo kylandžią pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba rimate susižalojite.



ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižaloti.



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.



PASTABA. Nurodo su žužalojimu nesusijusią situaciją, kurios neišvengus galima padaryti materialinės žalos.

Jei turite kokių nors klausimų arba komentarų dėl šio ar kurio nors kito „DeWALT“ įrankio, apsilankykite <http://www.dewalt.eu>.



ISPĖJIMAS!

Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas.

Jei bus nesilaikoma šiame vadove pateiktų išspėjimų ir nurodymų, gal kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



ISPĖJIMAS!

Lazerio spinduliuotės poveikis. Neardykitė ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro. Viduje nera dalii, kurių prižiūros darbus galetų atlikti patys naudotojas. Kitai gali būti sunkiai sužalotos akys.



ISPĖJIMAS!

Pavojinga spinduliuotė. Naudodami valdymo elementus arba reguliatorius, taip pat – atlirkdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spinduliuotės dozę.

Ant jūsų lazerio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Reikšmė
V	Voltai
mW	Milivatai
	Ispėjimas dėl lazerio
nm	Bangų ilgis nanometrais
2	2 klasės lazeris

Išpėjamosios etiketės

Jūsų patogumui ir saugai ant jūsų lazerio pateikiomos toliau nurodytos etiketės.



ISPĖJIMAS! Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti ši naudotojo vadovą.



ISPĖJIMAS! LAZERIO SPINDULIUOTĖ. NEŽIŪRKITE TIESIAI Į SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis gaminys



- **Nenaudokite lazerio sprogiojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skystių, duju arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkes arba garai.
- **Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotims asmenims nepasiekiamoje vietoje.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazerai gali pavojus.

- Irankis priežiūra PRIVALO atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai.** Jei bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti. Informacijos apie artimiausią „DeWALT“ serviso centrą rasite <http://www.dewalt.eu>.
- Nenaudokite optinių irankių, pvz., teleskopų ar teodolitu, norėdami pamatyti lazerio spindulį.** Kitai gal būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio tokioje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesias į lazerio spindulį.** Kitai gal būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindinti lazerio spindulį ir nukreipti į į kieno nors akis.** Kitai gal būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenaudojama lazerių reikia išjungti.** Palikus i Jungtą lazerių, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
- Jokiais būdais nemodifikuokite lazerio.** Modifikavus i ranki, galima gauti pavojingą spindulinės dozė.
- Nenaudokite lazerio, jei netoliose yra vaikai, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu.** Kitai galima sunkiai susižaloti akis.
- Nenuimkite ir negadinkite įspėjamujų etikečių.** Pašalinus etikečius, naudotojas arba kiti asmenys gali netycia gauti spindulinės dozė.
- Padėkite lazerių ant lygaus paviršiaus.** Jei lazeris nukris, jis gal būti apgadintas arba kas nors gali būti rūmtai sužalotas.

Asmens sauga

- Dirbdami lazeriu, būkite budrūs, žūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite lazerio būdami pavarge arba apsaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirką nukreipus dėmesį, dirbant su lazeriu, galima sunkiai susižoloti.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Atnišvelgiant į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, neslystantys saugos batai, šalmas ir klausos apsauga sumažina sužalojimų pavojų.

Irankio naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite lazerio, jei maitinimo / transportavimo užrakto jungikliu nepavyksta jo jungti arba išjungti.** Bet koks i rankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jis būtina pataisyti.

- Vadovaukitės Šio naudotojo vadovo skyriuje **Techninės priežiūra** pateiktais nurodymais. Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant **techninės priežiūros** nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susižeidimo pavojus.

Maitinimo elementų sauga



ISPĖJIMAS!

Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištakėti skystis ir sužoloti arba sukelti gaisrą. Kaip sumazinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir pakuočėje pateiktais įspėjimais bei nurodymais, taip pat – pridėtu maitinimo elementų saugos vadovu.
- Visuomet tinkamai įdėkite maitinimo elementus, atsižvelgdami į polius (+ ir -), pažymėtus ant maitinimo elementų ir įrenginio.
- Nesurunkite elementų kontaktų trumpuoju jungimu.
- Neiškraukite vienkartiniių maitinimo elementų.
- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujių maitinimo elementų. Pakieškite visus maitinimo elementus naujais tos pačios markės ir tipo maitinimo elementais.
- Išnaudotus maitinimo elementus tuo pat išimkite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išimkite maitinimo elementus, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudokite tik jūsų akumuliatoriams tinkamą įkroviklį.

Lazerio maitinimas

Lazeris gali būti maitinamas tokiais maitinimo elementais:

- „DeWALT“ 10,8 V ličio jonų akumuliatoriumi (DCB121, DCB123, arba DCB127);
- „DeWALT“ AA pradedančiojo rinkinui, kurį sudaro 4 AA formato maitinimo elementai. Pastaba. AA pradedančiojo rinkinį rekomenduojama naudoti tik su **raudonos** šviesos lazeriu.

Naudojant kitus maitinimo elementus, kils gaisro pavojus.

Kaip įkrauti „DeWALT“ ličio jonų akumuliatorių

- Jei 10,8 V ličio jonų akumuliatorius prijungtas prie lazerio, jis nuimkite (④ pav.).**

- Pasukite lazerį, kad būtų lengviau pasiekti akumuliatorinių (Ⓐ-1 pav.).
 - Spausdami akumuliatoriaus atleidimo mygtuką (Ⓐ-2 pav.), traukite akumuliatorių aukštyn, kad atrakintumėte nuo lazerio (Ⓐ-3 pav.).
 - Ištraukite akumuliatorių iš lazerio (Ⓐ-4 pav.).
- 2 Prijunkite įkroviklio kabelį prie elektros lizdo.
- 3 Stumkite akumuliatorių į įkroviklį, kad užsifiksotų (Ⓐ-1 pav.). Pradės mirkstai kairioji įkroviklio indikatorius lemputė: tai reiškia, kad akumuliatorius įkraunamas (Ⓐ-2 pav.).
- 4 Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas (įkroviklio lemputė nebemirkstęs), paspauskite ir palaikykite akumuliatoriaus atleidimo mygtuką (Ⓐ-3 pav.), tada išslinkyti akumuliatorių iš įkroviklio (Ⓐ-4 pav.).
- 5 Slinkite akumuliatorių žemyn į lazerį, kad jis užsifiksotų (Ⓐ-5 pav.).

Kaip iđėti AA formato maitinimo elementus



ATSARGIAI!

AA pradedančiojo rinkinys suprojektuotas naudoti konkretiai su „DeWALT® 10,8 V lazeriniais gaminiais, jo negalima naudoti su jokiais kitaip įrankiais. Nebandykite modifikuoti gaminio.

- 1 Jei AA pradedančiojo rinkinys prijungtas prie lazerio, ji nuimkite (Ⓐ pav.).
- Pasukite lazerį, kad būtų lengviau pasiekti pradedančiojo rinkinį (Ⓐ-1 pav.).
 - Spausdami pradedančiojo rinkinio atleidimo mygtuką (Ⓐ-2 pav.), traukite pradedančiojo rinkinio aukštyn, kad atrakintumėte nuo lazerio (Ⓐ-3 pav.).
 - Ištraukite pradedančiojo rinkinį iš lazerio (Ⓐ-4 pav.).
- 2 Pakelkite AA pradedančiojo rinkinio sklaistį ir atidarykite maitinimo elementų skyrelį dangtelį (Ⓑ-1 ir 2 pav.).
- 3 Idėkite keturis naujus aukštus kokybės ir žinomo gamintojo AA formato maitinimo elementus. Pasirūpinkite, kad kiekvieno maitinimo elemento – ir + galai atitinkų žymas, pateikiamas maitinimo elementų skyrelyje (Ⓑ-3 pav.).
- 4 Paspauskite maitinimo elementų skyrelio dangtelį žemyn, kad užsifiksotų.
- 5 Slinkite pradedančiojo rinkinį žemyn į lazerį, kad jis užsifiksotų (Ⓑ-4 pav.).

Maitinimo elementų energijos matuoklis ant klaviatūros

Kai lazeris įjungtas, ant klaviatūros esantis maitinimo elementų energijos matuoklis (Ⓐ-3 pav.) rodo, kiek liko energijos. Kiekvienas iš keturių maitinimo elementų energijos matuoklio šviesos diodų atitinka 25 % energijos.

- Kai maitinimo elementų energija ima sekti (iki 12,5 %), apatinis šviesos diodas pradeda mirkstėti. Lazeris gali kurį laiką veikti, kol maitinimo elementai išsėks, tačiau lazerio spindulys (-iai) ims greitai slisti.
 - Jei deidžių į AA pradedančiojo rinkinį naujus maitinimo elementus arba įkrovus 10,8 V ličio jonų akumulatorių ir įjungus lazerį, jo spindulys (-iai) vėl ima švesti maksimaliu intensyvumu, o maitinimo elementų energijos matuoklis ima rodyti maksimalų lygi.
 - Jei šviečia visi 4 maitinimo elementų energijos matuoklio šviesos diodai, tai reiškia, kad lazeris nėra visiškai įjungtas. Kai lazeris nenaudojamas, užtikrinkite, kad maitinimo / transportavimo užraktas būtų nustatytas į KAIRIAJĄ užrakinimo / įjungimo padėtį (Ⓐ-1 pav.).
- ## Lazerio įjungimas
- 1 Pastatykite lazerį ant glotnus ir plokštčio pagrindo.
 - 2 Nuslinkite maitinimo / transportavimo užraktą jungiklį dešinėn, į atrakinimo / įjungimo padėtį (Ⓐ-1b pav.).
 - 3 Paspauskite kiekvieną klaviatūros mygtuką (Ⓐ-3 pav.), kad išbandytumėte kiekvieno lazerio spindulio nuostata.
 - Paspauskite Ⓛ vieną kartą, kad būtų rodoma horizontali lazerio linija (Ⓐ-3a), paspauskite antrą kartą, kad parodytumėte vertikali lazerio linija (Ⓐ-3b), paspauskite trečią kartą, kad parodytumėte ir horizontalią, ir vertikalią linijas (Ⓐ-3c), ir ketvirtą kartą, kad lazerio linijos nebūtų rodomas.
 - Paspauskite Ⓛ vieną kartą, kad parodytumėte taškus virš, priekyje ir žemėlau lazerio (Ⓐ-3d pav.). Paspauskite antrą kartą, kad parodytumėte dar taškus iš abiejų lazerio šonų (Ⓐ-3e pav.) ir trečią kartą, kad įjungtumėte taškus.
 - Norint rodyti ir lazerio taškus, ir linijas, galima naudoti mygtukus Ⓛ ir Ⓜ kartu. Pavysdžiu, jei paspausite Ⓛ tris kartus ir Ⓜ du kartus, lazeris parodys susikertančias linijas ir penkis taškelius (Ⓐ-3f).
 - 4 Patikrinkite lazerio spindulius. Lazeris išsilygina savaime. Jei lazeris pakrepiamais tiek, kad nebegali išsilyginti ($> 4^\circ$), pradeda mirksteti lazerio spindulys.

- Jei lazeris pakreipiamais intervale nuo 4° iki 10°, spinduliai ima mirksėti nuolat.
- Jei lazeris pakreipiamais didesniu nei 10° kampu, spinduliai sumirksi 3 kartus.
- 5.** Jei lazerio spinduliai mirksi, vadinas, lazeris nustatytas nelygiai (nestatmenai) ir NETURĘTŲ būti naudojamas horizontaliai arba vertikaliai linijomis žymėti ar nustatyti. Pabandykite pastatyti lazerį ant lygaus pagrindo.
- 6.** Jei BET KURIS iš toliau pateiktų teiginių TEISINGAS, PRIEŠ PRADÉDAMI NAUDOTI lazerį projekte, perskaitykite **lazerio tikslumo patikros** instrukcijas.
 - Lazerį naudojate **pirmą kartą** (jei lazeris buvo veikiamas aukštos temperatūros).
 - Lazerio tikslumas kurį laiką **nebuvo tikrintas**.
 - Lazeris galėjo būti **numestas**.

Lazerio tikslumo patikra

- Lazeriniai įrankiai būna užsandarinami ir sukalibruijami gamykloje. Prieš naudojant lazerį **pirmą kartą** (jei lazeri **veikė aukštą temperatūrą**), rekomenduojama atlikti tikslumo patikrą. Vėliau patikras reikia vykdyti reguliariai, siekiant užtinkinti darbo tikslumą. Prieš pradēdami vykdyti bet kokias šiam vadove pateiktas tikslumo patikras, žr. šias rekomendacijas:
- Naudokite maksimalų įmanomą plotą / atstumą, artimiausią darbiniam atstumui. Kuo didesnis plotas / atstumas, tuo lengviau matuoti lazerio tikslumą.
 - Padėkite lazerį ant glotnus, plokščio ir stabilaus pagrindo, kuris būtų lygus abiems kryptimis.
 - Pažymėkite lazerio spindulio centrinį tašką.

Horizontalios linijos tikslumas – pokrypis

Norint patikrinti lazerio horizontalios linijos pokrypi, reikia bent 30 pėdų (9 m) ploto plokščio ir vertikalaus paviršiaus.

- 1.** Padėkite lazerį, kaip parodyta G-1 pav., ir įunkite įj.
- 2.** Paspauskite 3 kartus, kad parodytumėte horizontalią ir vertikalią linijas.
- 3.** Nutalikykitė lazerio vertikalią liniją į pirmajį kampą arba atskaitos tašką (G-1 pav.).
- 4.** Išmatuokite pusinį atstumą per sieną (D1/2) (G-1 pav.).
- 5.** Ten, kur horizontali lazerio linija kerta pusiaukelės tašką (D1/2), pažymėkite tašką P1 (G-1 pav.).

- 6.** Pasukite lazerį į kitą kampą arba atskaitos tašką (G-2 pav.).
- 7.** Ten, kur horizontali lazerio linija kerta pusiaukelės tašką (D1/2), pažymėkite tašką P2 (G-2 pav.).
- 8.** Išmatuokite vertikalią atstumą tarp P1 ir P2 (G-3 pav.).
- 9.** Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp P1 ir P2 atitinkamam atstumui (D1)** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas (D1)	Leistinas atstumas tarp P1 ir P2
30 pėd. (9 m)	7/32 col. (5,5 mm)
40 pėd. (12 m)	9/32 col. (7,2 mm)
50 pėd. (15 m)	11/32 col. (9 mm)

Horizontalios linijos tikslumas – lygis

Norint patikrinti lazerio horizontalios linijos lygi, reikia bent 30 pėdų (9 m) ploto plokščio ir vertikalaus paviršiaus.

- 1.** Padėkite lazerį viename sienos gale, kaip parodyta G-1 pav., ir **JUNKITE** įj.
- 2.** Vieną kartą paspauskite , kad parodytumėte horizontalią liniją.
- 3.** Lazerio horizontalioje linijoje ant sienos pažymėkite du taškus (P1 ir P2) bent 30 pėdų (9 m) atstumu vieną nuo kito (G-1 pav.).
- 4.** Perdėkite lazerį kitame sienos gale ir sulygiuokite lazerio horizontaliajai linijai su tašku P2 (G-2 pav.).
- 5.** Pažymėkite tašką P3 ant lazerio linijos, netoli taško P1 (G-2 pav.).
- 6.** Išmatuokite vertikalią atstumą tarp taškų P1 ir P3 (G-2 pav.).
- 7.** Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp P1 ir P3 atitinkamam atstumui tarp P1 ir P2** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas tarp P1 ir P2	Leistinas atstumas Tarp P1 ir P3
30 pėd. (9 m)	7/32 col. (5,5 mm)
40 pėd. (12 m)	9/32 col. (7,2 mm)
50 pėd. (15 m)	3/8 col. (9 mm)

Vertikalias linijos tikslumas – statumas

Patikrinkite lazerio vertikalias linijos statumą.

- 1 Išmatuokite durų staktos (arba atskaitos taško ant lubų) aukštį, kad gautumėte aukštį D1 (①-1 pav.).
- 2 Padėkite lazerį, kaip parodyta ①-1 pav., ir JUNKITE ji.
- 3 Du kartus paspauskite ④, kad parodytumėte vertikalią liniją.
- 4 Nutaikykite lazerio vertikalią liniją į durų staktą arba atskaitos tašką ant lubų (①-1 pav.).
- 5 Pažymėkite taškus P1, P2 ir P3, kaip parodyta ①-1 pav.
- 6 Perkelkite lazerį į priešingą taško P3 pusę ir nutaikykite lazerio vertikalią liniją į tašką P2 (①-2 pav.).
- 7 Sulygiuokite vertikalią liniją su taškais P2 ir P3, tada pažymėkite tašką P4 (①-2 pav.).
- 8 Išmatuokite atstumą tarp P1 ir P4 (①-3 pav.).
- 9 Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P1 ir P4 atitinkamam vertikaliams atstumui (D1) (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabentи į igaliotaijį serviso centrą.

Vertikalaus atstumo (D1) aukštis	Leistinas atstumas Tarp P1 ir P4
8 péd. (2,5 m)	1/16 col. (1,5 mm)
16 péd. (5 m)	1/8 col. (3,0 mm)
20 péd. (6 m)	9/64 col. (3,6 mm)
30 péd. (9 m)	9/32 col. (5,5 mm)

Statumo taško tikslumas

Lazerio statumo kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliams aukštūi, pageidautina – 25 pédų (7,5 m), kai vienas ašmuo ant grindų nustato lazerį, o kitas prie lubų pažymi spinuliodu tašką ant lubų.

- 1 Pažymėkite tašką P1 ant grindų (②-1 pav.).
- 2 IJUNKITE lazerį ir vieną kartą paspauskite ④, kad parodytumėte taškus virš lazerio, priešais ji ir po juo.
- 3 Nustatykite lazerį taip, kad apatinis taškas būtu sucentruotas virš taško P1, tada pažymėkite viršutinio taško centrą ant lubų kaip tašką P2 (②-1 pav.).
- 4 Pasukite lazerį 180° kampu, užtikrendami, kad apatinis taškas vis dar būtu sucentruotas ant taško P1 grindose (②-2 pav.).
- 5 Pažymėkite viršutinio taško centrą ant lubų kaip tašką P3 (②-2 pav.).
- 6 Išmatuokite atstumą tarp taškų P2 ir P3.

- 7 Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P2 ir P3 atitinkamam atstumui tarp lubų ir grindų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabentи į igaliotaijį serviso centrą.

Atstumas tarp lubų ir grindų	Leistinas atstumas tarp P2 ir P3
15 péd. (4,5 m)	7/64 col. (2,6 mm)
20 péd. (6 m)	9/64 col. (3,3 mm)
30 péd. (9 m)	7/32 col. (5,4 mm)
40 péd. (12 m)	9/32 col. (7,2 mm)

Lygio taško tikslumas – lygis

Norint patikrinti lazerio gulstumo kalibravimą, reikia dviem ūlygiarečių sienų, nutolusių bent 20 pédų (6 m) atstumu.

- 1 JUNKITE lazerį ir paspauskite ④ du kartus, kad parodytumėte taškus virš jo, priešys, apačioje, dešinėje ir kairėje.
- 2 Nustatykite lazerį 2–3 colių (5–8 cm) atstumu nuo pirmosios sienos. Norėdami išbandyti priekinį lazerio tašką, pasirūpinkite, kad lazerio priekinė dalis būtų nukreipta į sieną (②-2 pav.), ir sureguliukite lazerio aukštį, kad lazerio taškas pataikytų į P2.
- 3 Pažymėkite lazerio taško vietą ant pirmosios sienos kaip tašką P1 (②-1 pav.).
- 4 Pasukite lazerį 180° kampu ir pažymėkite lazerio taško vietą ant antrosios sienos kaip tašką P2 (②-1 pav.).
- 5 Nustatykite lazerį 2–3 colių (5–8 cm) atstumu nuo antrosios sienos. Norėdami išbandyti priekinį lazerio tašką, pasirūpinkite, kad lazerio priekinė dalis būtų nukreipta į sieną (②-2 pav.), ir sureguliukite lazerio aukštį, kad lazerio taškas pataikytų į P2.
- 6 Pasukite lazerį 180° kampu ir nutaikykite lazerio tašką šalia taško P1 ant pirmosios sienos, tada pažymėkite tašką P3 (②-2 pav.).
- 7 Išmatuokite vertikalią atstumą tarp taškų P1 ir P3 ant pirmosios sienos.
- 8 Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp P1 ir P3 atitinkamam atstumui tarp sienų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabentи į igaliotaijį serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas tarp P1 ir P3
20 péd. (6,0 m)	9/64 col. (3,6 mm)
30 péd. (9,0 m)	7/32 col. (5,4 mm)
50 péd. (15,0 m)	11/32 col. (9 mm)
75 péd. (23,0 m)	9/16 col. (13,8 mm)

9. Pakartokite 2–8 veiksmus, kad patikrintumėte dešiniojo ir kairiojo taškų tikslumą. Būtini patikrinkite į kiekvieną sieną nukreiptus lazerio taškus.

Lygio taško tikslumas – statumas

Norint patikrinti lazerio lygio kalibravimą, reikia bent 35 pėdų (10 m) ilgio patalpos. Visas žymas galima pažymėti ant grindų, pastatant taikinių priešais gulsčią arba statų spindulį ir perkeliant vietas padėti ant grindų.

PASTABA. Siekiant užtikrinti tikslumą, atstumai (D1) nuo P1 iki P2, nuo P2 iki P3, nuo P2 iki P4 ir nuo P2 iki P5 turėti lygus.

- Pažymėkite tašką P1 ant grindų, viename kambario gale, kaip parodyta (O-1 pav.).
- IšJUNKITE lazerį ir vieną kartą paspauskite (O), kad parodytumėte taškus virš lazerio, priešais jį ir po juo.
- Nustatykite lazerį taip, kad apatinis taškas būtų sucentruotas virš taško P1, tada pasirūpinkite, kad prieinius taškas būtų nukreiptas į tolimajį kambario galo (O-1 pav.).
- Naudodami taikinių, skirtą perduoti priekinio lygio taško ant sienos vieta grindims, pažymėkite tašką P2 ant grindų ir tada pažymėkite tašką P3 ant grindų (O-1 pav.).
- Perkelkite lazerį į tašką P2 ir dar kartą sulygiuokite priekinį lygio tašką su tašku P3 (O-2 pav.).
- Naudodami taikinių, skirtą perduoti priekinio lygio taško ant sienos vieta grindims, pažymėkite dviemis stačių spinduliu, vieta kaip taškus P4 ir P5 ant grindų (O-2 pav.).
- Pasukite lazerį 90° kampu, kad prieinius lygio taškas būtų sulygiuotos su tašku P4 (O-3 pav.).

- Pažymėkite pirmojo statusaus spindulio vietą kaip tašką P6 ant grindų, kaip įmanoma arčiau taško P1 (O-3 pav.).

- Išmatuokite atstumą tarp taškų P1 ir P6 (O-3 pav.).

- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp P1 ir P6 atitinkamam atstumui (D1)** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas (D1)	Leistinas atstumas tarp P1 ir P6
25 pėd. (7,5 m)	3/32 col. (2,2 mm)
30 pėd. (9 m)	7/64 col. (2,7 mm)
50 pėd. (15 m)	3/16 col. (4,5 mm)

- Pasukite lazerį 180° kampu, kad prieinius lygio taškas būtų sulygiuotas su tašku P5 (O-4 pav.).

- Pažymėkite antrojo statusaus spindulio vietą kaip tašką P7 ant grindų, kaip įmanoma arčiau taško P1 (O-4 pav.).

- Išmatuokite atstumą tarp taškų P1 ir P7 (O-4 pav.).

- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei **leistinas atstumas tarp P1 ir P7 atitinkamam atstumui (D1)** (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliojai serviso centrą.

Atstumas (D1)	Leistinas atstumas tarp P1 ir P7
25 pėd. (7,5 m)	3/32 col. (2,2 mm)
30 pėd. (9 m)	7/64 col. (2,7 mm)
50 pėd. (15 m)	3/16 col. (4,5 mm)

Lazerio naudojimas

Patarimai dėl naudojimo

- Visada pažymėkite lazerio sukurto spindulio centrą.
- Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dažų judėjimą, o tai gali neigiamai paveikti tikslumą. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą.
- Jeigu lazerį numestumėte, patikrinkite, kad įsitikintumėte, kad jis vis dar sulakirbuotas.
- Jei lazeris yra tinkamai sulakirbuotas, jis pats išsilygina. Kiekvienas lazeris yra sulakirbuojamas gamykloje ir išsilygina, jei tik yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio iki $\pm 4^\circ$ kampu. Nereikia atlikti jokių rankinių korekcijų.

Lazerio išjungimas

Kai lazeriu nesinaudojate, paslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį į IŠJUNGIMO / užrakinimo padėtį (O-1 pav.). Jei nenustatytes jungiklis į užrakinimo padėtį, klaviatūroje esančiame maitinimo elementu energijos matuoklyje liks šviesi visi 4 šviesos diodai (O-3).

Šarnyrinės gembės naudojimas

Prie lazerio fiksuoat pritrintinta magnetinė šarnyrinė gembė (O-3, O-1).



ISPĖJIMAS!

Nustatykite lazerį ir (arba) sieninį laikiklį ant stabilius pagrindo. Jei lazeris nukris, kas nors gali rimtai susizalojti arba gali būti apgađintas pats lazeris.

- Gembėje įrengti magnetai (B-2 pav.) leidžia tvirtinti įrenginių, ant daugelio stačių plieninių arba geležinių paviršių. Tinkamų paviršių bendrojo pobūdžio pavyzdžiai: plieninių rėmu statramsčiai, plieninių durų stakto ir konstrukcinių plieninių sijos.
- Gembėje įrengta pakabinimo anga (B-1 pav.), kad būtų galima įrenginių pakabinti ant vienies ar sraigto, įsukto į bet kokį paviršių.

Lazerio naudojimas su priedais



ISPĖJIMAS!

Kadangi su šiuo lazeriu nebuvo bandomi kiti nei „DeWALT“ priedai, juos su šiuo lazeriu naudoti pavojinga.

Naudokite tik „DeWALT“ priedus, rekomenduotus naudoli su šiuo modeliu. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali keltti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.

Lazerio apačioje yra 1/4-20 ir 5/8-11 lizdinės srieginės jungtys (C pav.), skirtos dabartiniams arba ateities „DeWALT“ priedams. Naudokite tik šiam lazeriui nurodytus „DeWALT“ priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais nurodymais.

Šiam lazeriui rekomenduojamų priedų galite papildomai išsigyti iš savo vietinio įgaliotojo atstovo arba įgaliotojo serviso centro. Jei reikia pagalbos rasti koki nors priedas, susisiekiu su artimiausiu „DeWALT“ serviso centre arba apsilankykite interneto svetainėje: <http://www.dewalt.eu>.

Lazerio naudojimas su lubine gembė

Naudojant lazerio lubinę gembę (jei yra), išplečiamos lazerio montavimo galimiybės. Vienam lubinio laikiklio gale yra veržiklis, kur galima pritvirtinti kabamujų lubų sieniniame kampe. Abiejauose lubinio laikiklio galuose įrengta po angą, sraigtiui, po kuriai galima pakabinti į ant vienies arba sraigto, įsukto į bet kokį paviršių.

Pritvirtinus lubinį laikiklį, jo plieninė plokštė tampa paviršiumi, prie kurio galima tvirtinti magnetinę šarnyrinę gembę. Tada lazerio padėti galima pakoreguoti pasilenkant magnetinę šarnyrinę gembę sieniniui laikikliui aukštyn arba žemyn.

Techninė priežiūra

- Kai lazeris nenaudojamas, nuvalykite išorę drėgna šluoste, tada nušluostykite lazerį minkišta sausa šluoste, kad jis tikrai būtų sausas, ir padėkite sandėliuoti lazerį pateiktoje komplektoje dėžutėje.
- Nors lazeris išorė yra atspari tirpkiams, NIEKADA

nenaudokite jų lazerui valyt.

- Nelaikykite lazerio žemesnėje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Norédami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas.
- Kalibravimo patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti „DeWALT“ serviso centro specialistai.

Trikčių šalinimas

Lazeris nejsiungia

- Jei naudojami AA formato maitinimo elementai, įsitinkinkite, kad:
 - kiekviename maitinimo elementas įdėtas tinkamai, pagal (+) ir (-) polius, pateiktus maitinimo elementų skyrellyje;
 - maitinimo elementų kontaktai yra švarūs ir nesurūdiję;
 - maitinimo elementai yra nauji, aukštos kokybės ir žinomo gamintojo (taip sumažės ištakėjimo pavojus).
- Įsitinkinkite, kad AA formato maitinimo elementai arba ličio jonų akumulatorius yra tinkamos darbinės būklės. Jei kyla abejonų, pabandykite idėti naujus maitinimo elementus.
- Pasiūpinkite, kad lazeris būtų laikomas sausais.
- Jei lazerinis įrenginys įkaista virš 50 °C (120 °F), jis nejsiungia. Jei lazeris buvo sandėliuojamas labai aukštoje temperatūroje, palaukitė, kol jis atvés. Lazerinis nivelyras nesuges, jei paspausite jo maitinimo / transportavimo užrakinimo jungiklį priėj jam atvėstant iki tinkamos darbinės temperatūros.

Lazerio spinduliu mirksėjimas

Lazeriniai nivelyrai gali savaimine išsiliginti esant iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi. Jei lazeris bus pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas patys savaimine išsiliginti negali, išmirksėti lazerio spindulai, rodydami, kad viršytos pokrypio ribos. MIRKSINTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS VIRŠYTOS IR LAZERIS NERA GULŠČIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMUI ARBA ŽYMEJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerį ant ligesnio pagrindo.

Lazerio spindulai nenustoja judėti

Lazeris yra tikslusis prietaisas. Taigi, jei jis bus pastatytas ant nestabilaus (ir judančio) paviršiaus, lazeris nuolat bandys išsiliginti. Jei spindulys nenustoja judėti, pabandykite padėti lazerį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat patirkinkite, ar paviršius yra santykiniu plökščias, kad lazeris būtų stabilus.

Priežiūra ir remontas

Pastaba. Išardžius lazerinį nivelyrą, anuliuojamos visos gaminio garantijos.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGA ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami tik igaliotuosisiuse serviso centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kuria atlieka nekvaliifikuoti asmenys, gali tapti susižalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią „DeWALT“ serviso centrą rasite <http://www.dewalt.eu>.

Specifikacijos

	DCE0825R	DCE0825G
Šviesos šaltinis	Lazerio diodai	
Lazerio bangos ilgis	630–680 nm, matomas	510–530 nm, matomas
Lazerio galia	\leq 1,0 mW 2 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS	
Veikimo diapazonas	15 m (50 péd.) 50 m (165 péd.) su ieškikliu	30 m (100 péd.) 50 m (165 péd.) su ieškikliu
Tiksliumas – visos linijos ir taškai, išskyrus apatinį tašką	\pm 3 mm / 10 m (\pm 1/8 col. per 33 péd.)	
Tiksliumas – apatinis taškas	\pm 4 mm / 10 m (\pm 5/32 col. per 33 péd.)	
Maitinimo šaltinis	4 AA (1,5 V) formato maitinimo elementai (6 V (NS)) arba 10,8 V „DeWALT“ akumuliatorius	
Veikimo temperatūra	Nuo -10°C iki 50°C (nuo 14°F iki 122°F)	
Sandėliavimo temperatūra	Nuo -20°C iki 60°C (nuo -5°F iki 140°F)	
Aplinka	Nepralaidus vandeniuui ir dulkėms pagal IP65	
Detektorius	DW0892	DW0892-G

- Informācija par lāzeru
- Lietotāja drošība
- Akumulatora drošība
- Lāzera barošana
- Lāzera iestēgšana
- Lāzera precīzitātes pārbaude
- Lāzera lietošana
- Apkope
- Problemu novēršana
- Apkalpošana un remonts
- Tehniskie dati

Informācija par lāzeru

5 punktu ūkēriņijas lāzeri DCE0825R ir DCE0825G ir 2. klasses lāzera izstrādājumi. Lāzeri ir pašlīmegojoši lāzera instrumenti, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālai un vertikālai plaknē.

Lietotāja drošība

Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdu noņemtības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kurās rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamīgi bīstamu situāciju, kurās rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.



UZMANĪBU! Norāda iespējamīgi bīstamu situāciju, kurās rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.



IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kurās rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem DeWALT instrumentiem, apmeklējiet vietni <http://www.dewalt.eu>.



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti šajā rokasgrāmatā minētie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



BRĪDINĀJUMS!

Lāzera radiācijas iedarbība. Neizjauciet un nepārveidojet lāzera līmenprādi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Citiādi var gūt smagus acu ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS!

Bīstama radiācija. Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.

Lāzera markējumā var būt šādi apzīmējumi.

Apzīmējums	Nozīme
V	Volti
mW	Miliwati
	Brīdinājums par lāzeru
nm	Vilna garums nanometros
2	2. klasses lāzers

Brīdinājuma uzlīmes

Ērtības un drošības nolūkā uz lāzera ir redzami šādi markējumi.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



BRĪDINĀJUMS! LĀZERA STAROJUMS. NESAKTIETIES TIEŠI STARĀ! 2. klasses lāzera izstrādājums.



- Lāzera nedrīkst darbināt sprādžienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzlēsmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvāku.
- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Instrumenta remonts un apkope JĀVEI tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko

DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē <http://www.dewalt.eu>.

- **Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu.** Cītādī var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Lāzeru nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzināt vai nejauši skatīties lāzera starā.** Cītādī var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Lāzera nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acis.** Cītādī var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Ja lāzers netiek izmantots, izslēdzet to.** Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīties lāzera starā.
- **Lāzera nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.** Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
- **Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bēri, kā arī neļaujiet bēriem darboties ar lāzeru.** Cītādī var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma marķējumu.** Ja brīdinājuma marķējumi ir noņemti, operators vai citas personas var nejauši pakļaut sevi starojuma iedarbībai.
- **Novietojiet lāzeru stabili uz līdzēnu virsmu.** Ja lāzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

Personīgā drošība

- **Lāzera lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelielotā lāzera, ja esat noguris vai atrodāties narkotiku, alkohola vai medicamentu ieteikmē. Pat viens mīrīlis neuzmanības šī lāzera ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.**
- **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.** Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecigos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, mazinās risks gūt ievainojumus.

Instrumenta lietošana un apkope

- **Lāzera nedrīkst lietot, ja ar barošanas/transportbloķēšanas slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams kontrollēt ar slēdza palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.**
- **Ievērojiet šīs rokasgrāmatas sadalā **Apkope** sniegtos norādījumus. Lietojot neatļautas detaljas vai neievērojot apkopes norādījumus, var rasties elektriskās strāvas triecienu vai ievainojuma risks.**

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS!

Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:

- rūpīgi ievērojiet visus noteikumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora marķējuma un iepakojuma, un pievienoto akumulatora drošības rokasgrāmatu;
- akumulators jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un -), kas atzīmēta uz akumulatora un instrumenta;
- neizraisietyt akumulatora spalju īssavienojumu;
- neuzlādējiet vienreiz lietotus akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida akumulatoriem;
- tuks akumulators ir nekavējoties jāizņem un no tā jāatlābīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
- akumulatoru nedrīkst sadedzināt;
- glabājiet akumulatoru bēriem nepieejamā vietā;
- atvienojet akumulatoru no instrumenta, ja tas netiek lietots;
- uzlādējiet tikai ar lādētāju, kas paredzēts konkrētajam uzlādējamajam akumulatoram.

Lāzera barošana

Lāzera barošanu nodrošina ar kādu no šiem akumulatoriem:

- **DeWALT 10,8 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123 vai DCB127).**
- **DeWALT AA bloku ar 4 AA akumulatoriem.**
Piezīme. AA bloku ietēcums lietot tikai ar **sarkano** lāzeru.

Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.

DeWALT litija jonu akumulatora uzlāde

1. Ja 10,8 V litija jonu akumulators ir piestiprināts lāzeram, noņemiet to nost (①. attēls).
 - Groziet lāzera, lai var vieglāk pieķūt akumulatoram (②. attēls, #1).
 - Turot nospiestu akumulatora atlīvošanas pogu (③. attēls, #2), pavelciet akumulatoru uz augšu, līdz tas ir atvienots no lāzera (④. attēls, #3).

- Veličet akumulatoru augšup un pavisam nost no läzera (④. attēls, #4).
- 2 Pievienojet lädētāja vadu elektriskajai kontaktligzdai.
- 3 Iestumiet akumulatoru lädētājā, līdz tas nosifikējas vietā (④. attēls, #1). Mirgo lädētāja kreisās puses indikators, liecinot, ka notiek uzlāde (④. attēls, #2).
- 4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (vairs nemirgo lädētāja indikators), nospiediet un turiet nospiestu atbrīvošanas pogu (④. attēls, #3) un stumiet akumulatoru ārā no lädētāja (④. attēls, #4).
- 5 Iestumiet akumulatoru läzērā, līdz tas nosifikējas vietā (④. attēls, #5).

Jaunu AA akumulatoru ieviešana



UZMANĪBU!

AA bloks ir paredzēts lietošanai tikai ar DeWALT 10,8 V saderīgiem läzera izstrādājumiem, un to nedrīkst izmantot citiem instrumentiem. Izstrādājumu nedrīkst pārveidot.

- 1 Ja AA bloks ir piestiprināts läzeram, nonjemiet to nost (①. attēls).
 - Groziet läzēru, lai var viegлāk piekļūt AA blokam (②. attēls, #1).
 - Turot nospiestu AA bloka atbrīvošanas pogu (③. attēls, #2), paceliet AA bloku uz augšu, līdz tas ir atvienots no läzera (④. attēls, #3).
 - Veličet AA bloku augšup un pavisam nost no läzera (④. attēls, #4).
- 2 Paceliet AA bloka fiksētāju un atveriet nodalījuma vāciņu (⑤. attēls, #1 un #2).
- 3 Ieviešojiet četrus jaunus, zināma ražotāja, augstas kvalitātes AA akumulatorus, savietojot - un + plus atbilstīgi norādēm akumulatora nodalījumā (⑥. attēls, #3).
- 4 Spiediet akumulatora nodalījuma vāciņu lejup, līdz tas nosifikējas vietā (⑦. attēls, #4).
- 5 Iestumiet AA bloku läzērā, līdz tas nosifikējas vietā (⑧. attēls, #5).

Akumulatora uzlādes indikators uz statutārās

Kad läzers ir ieslēgts, akumulatora uzlādes indikators uz statutārās (⑨. attēls, #3) attēlo atlikušās uzlādes līmeni. Katrā no indikatora gaismas diodēm atbilst 25 % no pilnas jaudas.

- Apakšējā gaismas diode iedegas un mirgo tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems (mazāk nekā 12,5%). Läzers darbojas īsu brīdi pēc tam, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tomēr tā stars(-i) ātri vien izdzies.
- Ja läzēru ieslēdz, kad AA blokā ir ievietoti jauni akumulatori vai ir uzlādēts 10,8 V litiju jonu akumulatori, läzera stars(-i) ir atkal spilgti izgaismots(-i) un akumulatora uzlādes indikators liecina par pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Ja deg visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes, tas liecina, ka läzers nav pilnībā izslēgts. Ja läzers netiek lietots, barošanas/transportblōķēšanas slēdzim jābūt pastumtam pa KREISI nobloķētā/izslēgtā pozīcijā (⑩. attēls, #1a).

Läzera ieslēgšana

- 1 Novietojiet läzēru uz līdzzenas un taisnas virsmas.
- 2 Stumiet barošanas/transportblōķēšanas slēdzi pa labi atbloķētā/ieslēgtā pozīcijā (⑪. attēls, #1b).
- 3 Nospiediet statutārās pogu (⑫. attēls, #3), lai pārbaudītu katru läzera stara iestatījumu.
 - Nospiediet (⑬) vienreiz, lai attēlotu horizontālo läzera līniju (⑭. attēls, #3a), otrreiz, lai attēlotu vertikālo läzera līniju (⑮. attēls, #3b), un trešoreiz, lai attēlotu gan horizontālo, gan vertikālo līniju (⑯. attēls, #3c), un ceturto reizi, lai pārtrauktu läzera līniju attēlošanu.
 - Nospiediet (⑬) vienreiz, lai attēlotu punktus virs un zem läzera un läzēram prieķā (⑰. attēls, #3d), otrreiz, lai abos läzera sānos attēlotu divus papildu punktus (⑱. attēls, #3e), un trešoreiz, lai pārtrauktu punktu attēlošanu.
 - Nospiežot reizē (⑲) un (⑳), tiek attēloti gan läzera punkti, gan läzera līnijas. Piemēram, trīs reizes nospiežot (⑲) un divreiz nospiežot (⑳), läzērs attēlo šķērslinijas un piecus punktus (⑲. attēls, #3f).

- 4 Pārbaudiet läzera starus. Läzeram ir pašlīmejošanas funkcija. Ja läzers ir sasvērts tiktāl, ka nav iespējama pašlīmejošana (> 4°), mirgo läzera stari.
 - Läzera stari mirgo vienmērīgi, ja läzērs ir sasvērts 4–10° leļķi.
 - Läzera stari mirgo intervālos pa 3 reizēm, ja läzērs ir sasvērts vairāk nekā 10° leļķi.
- 5 Staru mirgošana liecina par to, ka läzers nav nolīmenots horizontāli vai vertikāli, tāpēc to NEVAR IZMANTOT horizontālās vai vertikālās līnijas atzīmēšanai. Novietojiet läzēru uz taisnākas virsmas.

6. Ja KĀDS no turpmākajiem apgalvojumiem ir PATEISS, pirms LĀZERA EKSPLUATĀCIJAS izlasiet sadaļas **Lāzera precīzitātes pārbaude** norādījumus.

- Lāzers tiek lietots pirmoreiz (var gadīties, ka lāzers tics pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai).
- Lāzeram kādu laiku nav veikta precīzitātes pārbaude.
- Lāzers varētu būt nomests zemē.

Lāzera precīzitātes pārbaude

Lāzera instrumenti ir rūpīcā nobīlēti un kalibrēti. Ieteicams pārbaudīt lāzera precīzitāti **pirms tas tiek lietots pirmoreiz** (var gadīties, ka lāzers tics pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai) un pēc tam regulāri, lai panāktu precīzu darbu. Veicot šajā rokasgrāmatā minētās precīzitātes pārbaudes, ieņovjet šādus principus:

- izvēlieties pēc iespējas lielāku laukumu un attālumu, kas vistuvāk atbilst lāzera darbības attālumam. Jo lielāks laukums un attālums, jo vieglāk izmērt lāzera precīzitāti;
- novietojiet lāzera uz līdzienas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdziena abos virzienos;
- atzīmējiet lāzera stara centru.

Horizontālās līnijas precīzitāte: slīpi

Lāzera horizontālās līnijas slīpumu var pārbaudīt uz vismaz 9 m (30 pēdas) platas līdzienas vertikālās virsmas.

1. Novietojiet lāzera, kā norādīts (④. attēls, #1, un ieslēdziet lāzera.
2. Nospiediet (④) 3 reizes, lai attēlotu horizontālo lāzera līniju un vertikālo lāzera līniju.
3. Nomērķējiet lāzera vertikālo līniju pret pirmo stūri vai atskaites punktu (④. attēls, #1).
4. Izmēriet pusī no attāluma uz sienas (D1/2) (④. attēls, #1).
5. Kad horizontāla lāzera līnija šķērso pusceļa punktu (D1/2), atzīmējiet punktu P1 (④. attēls, #1).
6. Pagrieziet lāzera pret otru stūri vai atskaites punktu (④. attēls, #2).
7. Kad horizontāla lāzera līnija šķērso pusceļa punktu (D1/2), atzīmējiet punktu P2 (④. attēls, #2).
8. Izmēriet vertikālo attālumu starp punktiem P1 un P2 (④. attēls, #3).

9. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais **pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P2**, kas atbilst attiecīgajam **attālumam (D1)**, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Pieļaujamais attālums Attālums (D1)	Attālums starp punktiem P1 un P2
9 m (30 pēdas)	5,5 mm (7/32 collas)
12 m (40 pēdas)	7,2 mm (9/32 collas)
15 m (50 pēdas)	9 mm (11/32 collas)

Horizontālās līnijas precīzitāte: horizontāli

Lāzera horizontālās līnijas horizontālo taisnumu var pārbaudīt uz vismaz 9 m (30 pēdas) platas līdzienas vertikālās virsmas.

1. Novietojiet lāzera sienas malā, kā norādīts (④. attēls, #1, un ieslēdziet lāzera.
2. Nospiediet (④) vienreiz, lai attēlotu horizontālo lāzera līniju.
3. Atzīmējiet uz sienas lāzera horizontālās līnijas garumā divus punktus (P1 un P2) vismaz 9 m (30 pēdu) attālumā vienu no otra (④. attēls, #1).
4. Pārvietojiet lāzera sienas otrā pusē un savietojiet lāzera horizontālo līniju ar punktu P2 (④. attēls, #2).
5. Atzīmējiet uz lāzera līnijas punktu P3 netālu no punkta P1 (④. attēls, #2).
6. Izmēriet vertikālo attālumu starp punktiem P1 un P3 (④. attēls, #2).
7. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais **pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P3**, kas atbilst attiecīgajam **attālumam starp punktiem P1 un P2**, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp punktiem P1 un P2	Pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P3
9 m (30 pēdas)	5,5 mm (7/32 collas)
12 m (40 pēdas)	7,2 mm (9/32 collas)
15 m (50 pēdas)	9 mm (11/32 collas)

Vertikālās līnijas precīzitāte: vertikāli

Pārbaudiet lāzera horizontālās līnijas vertikālo taisnumu šādi.

1. Izmēriet durvju stenderes (vai griestu atskaites punkta) augstumu, lai iegūtu augstumu D1 (①. attēls, #1).

- 2 Novietojet läzeru, kā norādīts I. attēlā, #1, un ieslēdziet läzeru.
- 3 Nospiediet  divreiz, lai attēlotu vertikālo läzera līniju.
- 4 Nomērķējiet läzera vertikālo līniju pret durvju stenderi vai griestu atskaites punktu (I. attēls, #1).
- 5 Atzīmējiet punktus P1, P2 un P3, kā norādīts (I. attēlā, #1).
- 6 Pārvietojet läzeru otrā pusē pret punktu P3 un nomērķējiet läzera vertikālo līniju pret punktu P2 (I. attēls, #2).
- 7 Savietojet läzera vertikālo līniju ar punktiem P2 un P3, tad atzīmējiet punktu P4 (I. attēls, #2).

- 8 Izmēriet attālumu starp punktiem P1 un P4 (I. attēls, #3).
- 9 Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabula noteiktajais pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P4, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp griestiem un grīdu, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Vertikāla attāluma (D1) augstums	Pielaujamais attālums starp punktiem P1 un P4
2,5 m (8 pēdas)	1,5 mm (1/16 collas)
5 m (16 pēdas)	3,0 mm (1/8 collas)
6 m (20 pēdas)	3,6 mm (9/64 collas)
9 m (30 pēdas)	5,5 mm (9/32 collas)

Vertikāla punkta precīzitāte

Lāzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk pārbaudīt tad, ja ir pieejama pieteikami augsta līča siena (vislabāk 7,5 m (25 pēdas) augstā); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozīcijā lāzeru, bet otra persona uz griestiem atzīmē läzera stara projēcīto punktu.

- 1 Atzīmējiet uz grīdas punktu P1 (I. attēls, #1).
- 2 Ieslēdziet läzeru un nospiediet  vienreiz, lai attēlotu punktus virs un zem läzera, läzera priekšā un pa labi un pa kreisi no läzera.
- 3 Novietojet läzeru tā, lai apakšējais läzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P1, un atzīmējiet uz griestiem augšējā läzera punkta centru ar apzīmējumu P2 (I. attēls, #1).
- 4 Pagrieziet läzera par 180° tā, lai apakšējais läzera punkts joprojām būtu savietots ar atzīmēto punktu P1 uz grīdas (I. attēls, #2).
- 5 Atzīmējiet uz griestiem augšējā läzera punkta centru ar apzīmējumu P3 (I. attēls, #2).
- 6 Izmēriet attālumu starp punktiem P2 un P3.

- 7 Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabula noteiktajais pieļaujamais attālums starp punktiem P2 un P3, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp griestiem un grīdu, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp griestiem un grīdu	Pielaujamais attālums starp punktiem P2 un P3
4,5 m (15 pēdas)	2,6 mm (7/64 collas)
6 m (20 pēdas)	3,3 mm (9/64 collas)
9 m (30 pēdas)	5,4 mm (7/32 collas)
12 m (40 pēdas)	7,2 mm (9/32 collas)

Horizontāla punkta precīzitāte: horizontāli

Lai pārbaudītu läzera horizontālo kalibrāciju, jāizmanto divas paralēlas sienas, kas atrodas vismaz 20 pēdu (6 m) attālumā.

- 1 Ieslēdziet läzeru un nospiediet  divreiz, lai attēlotu punktus virs un zem läzera, läzera priekšā un pa labi un pa kreisi no läzera.
- 2 Novietojet läzeru 2–3 colu (5–8 cm) attālumā no pirmās sienas. Lai varētu pārbaudīt priekšējo läzera punktu, läzera priekšpusē jābūt vērstai pret sienu (I. attēls, #1).
- 3 Atzīmējiet uz pirmās sienas läzera punktu ar apzīmējumu P1 (I. attēls, #1).
- 4 Piegrieziet läzera par 180° un atzīmējiet uz otras sienas läzera punktu ar apzīmējumu P2 (I. attēls, #1).
- 5 Novietojet läzeru 2–3 colu (5–8 cm) attālumā no otrās sienas. Lai varētu pārbaudīt priekšējo läzera punktu, läzera priekšpusē jābūt vērstai pret sienu (I. attēls, #2). Noregulējiet läzera augstumu, līdz läzera punkts ir savietots ar P2.
- 6 Piegrieziet läzera par 180° un nomērķējiet läzera punktu tuvu pirmās sienas punktam P1 uz atzīmējiet punktu P3 (I. attēls, #2).
- 7 Izmēriet vertikālu attālumu starp punktiem P1 un P3 uz pirmās sienas.
- 8 Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabula noteiktajais pieļaujamais attālums starp punktiem P1 un P3, kas atbilst attiecīgajam attālumam starp sienām, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp siēm	Pieļaujamas attālums starp punktiem P1 un P3
6,0 m (20 pēdas)	3,6 mm (9/64 collas)
9,0 m (30 pēdas)	5,4 mm (7/32 collas)
15,0 m (50 pēdas)	9 mm (11/32 collas)
23,0 m (75 pēdas)	13,8 mm (9/16 collas)

- 9 Atkarojot 2.–8. darbību, lai pārbaudītu labās puses punkta precizitāti un tad — kreisās puses punkta precizitāti, raugoties, lai tiktū pārbaudītas lasera punkts, kur vērts pret katru sienu.

Horizontālā punkta precizitāte: taisnā lenķi

Lai pārbaudītu lasera horizontālo kalibrāciju, **telpas garumam** jābūt **vismaz 35 pēdas (10 m)**. Visas atzīmes var veikt uz grīdas, novietojot pret horizontāli vai taisnā lenķa stariem projekšķemus un pārnesot tajos projēcētās atzīmes uz grīdas.

PIEZĪME. Precizitātes nolūkā attālumiem (D1) starp P1 un P2, starp P2 un P3, starp P2 un P4, starp P2 un P5 jābūt vienādiem.

- Vienā telpas galā uz grīdas atzīmējiet punktu P1, kā norādīts (1. attēls, #1).
- Ieslēdziet läzeru un nospiegiet (2) vienreiz, lai attēlotu punktus virs un zem läzera un läzeram priekšā.
- Novietojiet läzeru tā, lai apakšējais läzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P1, un notēmējiet priekšējo läzera punktu pret telpas tālāko sienu (1. attēls, #1).
- Izmantojot mērķi, pārnesiet priekšējā läzera punkta sienas projekciju uz grīdas un atzīmējiet punktus P2 un P3 (1. attēls, #1).
- Novietojiet läzeru pie punkta P2 un vēlreiz savietojiet priekšējo läzera punktu ar atzīmēto punktu P3 (1. attēls, #2).
- Izmantojot mērķi, pārnesiet priekšējā läzera punkta sienas projekciju uz grīdas un atzīmējiet abu perpendikulāro staru projekciju kā punktus P4 un P5 (1. attēls, #2).
- Pagrieziet läzeru par 90° tā, lai priekšējais läzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P4 (1. attēls, #3).
- Atzīmējiet uz grīdas pirmā taisnā lenķa stara atrašanās vietu P6 pēc iespējas tuvāk punktam P1 (1. attēls, #3).
- Izmēriet attālumu starp punktiem P1 un P6 (1. attēls, #3).
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamas attālums starp punktiem P1 un P6, kas atbilst attiecīgajam attālumam (D1), läzers jānogādā pilnvartotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums (D1)	Pieļaujamas attālums starp punktiem P1 un P6
7,5 m (25 pēdas)	2,2 mm (3/32 collas)
9 m (30 pēdas)	2,7 mm (7/64 collas)
15 m (50 pēdas)	4,5 mm (3/16 collas)

- Pagrieziet läzeru par 180° tā, lai priekšējais läzera punkts būtu savietots ar atzīmēto punktu P5 (1. attēls, #4).
- Atzīmējiet uz grīdas otrā taisnā lenķa stara atrašanās vietu P7 pēc iespējas tuvāk punktam P1 (1. attēls, #4).
- Izmēriet attālumu starp punktiem P1 un P7 (1. attēls, #4).
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamas attālums starp punktiem P1 un P7, kas atbilst attiecīgajam attālumam (D1), läzers jānogādā pilnvartotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums (D1)	Pieļaujamas attālums starp punktiem P1 un P7
7,5 m (25 pēdas)	2,2 mm (3/32 collas)
9 m (30 pēdas)	2,7 mm (7/64 collas)
15 m (50 pēdas)	4,5 mm (3/16 collas)

Lāzera lietošana

Ieteikumi par lietošanu

- Vienmēr atzīmējiet läzera stara centru.
- Ja notiek straujas temperatūras maijas, instrumenta iekšējās detājas var kustēties un var mainīt precizitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precizitāti.
- Ja läzers tiek nomests zemē, pārbaudiet tā kalibrāciju.
- Ja läzers ir pareizi kalibrēts, tas pašlīmenojas. Ikvienam läzeram rūpīcā ir veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties uz līdzdenas virsmas ar vidēji $\pm 4^\circ$ nobidi. Nav jāveic manuāla regulešana.

Lāzera izslēgšana

Ja läzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam noblokētā/izslēgtā pozīcijā (1. attēls, #1a). Ja slēdzis nav noblokētā pozīcijā, tastačūrā deg visas 4 akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes (1. attēls, #3).

Grozāmā kronšteina lietošana

Lāzeram ir iebūvēts magnētisks grozāmās kronšteins (1. attēls, #3, 1. attēls, #1), ko nevar noņemt.



BRĪDINĀJUMS!

Novētojiet läzeru un/vai sienas skavu uz stabīlas virsmas. Ja läzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai läzers var tikt sabojāts.

- Ar kronšteina palīdzību läzeru var piestiprināt pie gandrīz visām vertikālām dzelzs vai tērauda virsmām, izmantojot magnētus (B. attēls, #2). Dažas piemērotas virsmas ir, piemēram, tērauda spraišķi, tērauda durvju rāmji un konstrukciju tērauda sijas.
- Kronšteinam ir montāžas caurums (B. attēls, #1) lai instrumentu varētu uzkārt pie naglas vai pieskrūvēt pie jebkādas virsmas.

Lāzera lietošana ar piederumiem



BRĪDINĀJUMS!

Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo läzeru, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietošet.

Lietojet vienīgi tādus DeWALT piederumus, kas ieteicami šim modeļim. Piederumi, kas paredzēti vienam läzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojuma, ja tos izmanto ar citiem läzeriem.

Lāzera apakšpusē atrodas 1/4-20 un 5/8-11 iekšējās vītnes (C. attēls), lai uzstādītu patlāban pieejamos un turpmāk iespējamos DeWALT piederumus. Lietojet vienīgi tādus DeWALT piederumus, kas paredzēti šim läzeram. Levērojiet piederumam pievienotos norādījumus.

Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo läzeru, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbinīcā. Ja jums ir vajadzīga kāda detaļa, sazinieties ar vietējo DeWALT remonta darbinīcu, kas jums palīdzēs, vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni <http://www.dewalt.eu>.

Lāzera lietošana ar griestu kronšteinu

Lāzera griestu kronšteinis (ja iekļauts komplektācijā) pieļauj plāšākas läzera uzstādīšanas iespējas. Griestu kronšteinā viena pusē ir skava, kuru var piestiprināt sienas lerķim, lai uzstādītu akustiskos griestus. Abos griestu kronšteinā galos ir pa skrūves caurumam, lai läzeru varētu uzkārt uz naglas vai skrūves pie jebkāda veida virsmas.

Kad griestu kronšteins ir uzstādīts, tā tērauda plāksne kalpo par virsmu, pie kuras piestiprināt magnētisko grozāmo kronšteinu. Pēc tam var precīzēt läzera novietojumu, bīdot magnētisko grozāmo kronšteinu augšup vai lejup pa sienas skavu.

Apkope

- Kad läzers netiek lietots, ar mitru lupatīnu nošķirti ārējās virsmas, tad ar mīkstu, sausu lupatīnu noslaukiet läzeru pilnībā sausū, pēc tam uzglabājiet läzeru piederumu kārbā, kas iekļauta komplektācijā.
- Kaut arī läzera ārpuse ir noturīga pret šķidinātājiem, tos NEDRĪKST lietot läzera tirīšanai.
- Lāzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka nekā -20 °C (-5 °F) vai augstāka nekā 60 °C (140 °F).
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet läzera kalibrāciju.
- Kalibrēšanas pārbaudi un citus apkopes darbus var veikt DeWALT apkopes centros.

Problēmu novēršana

Lāzera nevar ieslēgt

- Ja lietojat AA akumulatorus:
 - visiem akumulatoriem jābūt ievietotiem pareizi saskaņā ar (+) un (-) atzīmēm akumulatora nodalījumā;
 - akumulatoru saskarvietām jābūt trām, un uz tām nedrīkst būt rūsas traipu;
 - jāizmanto jauni, zināma ražotāja, augstas kvalitātes akumulatori, lai mazinātu akumulatoru noplūdes risku.
- AA akumulatoriem vai litiija jonu uzlādējamajam akumulatoram jābūt labā darba kārtībā. Ja rodas šaubas, ievietojet jaunus akumulatorus.
- Lāzera vienmēr jābūt sausam.
- Ja läzers ir sakarsis, pārsniedzot 50 °C (120 °F), to nevar ieslēgt. Ja läzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet līdz tas atdzies. Tomēr läzers netiek bojāts, ja tiek nospiestis barošanas/transportbloķēšanas slēdzis pirms läzera atdzīšanas līdz normālai darba temperatūrai.

Lāzera stari mirgo

Lāzeri veic pašīmērošanu visos virzienos ar vidēji 4° nobīdi. Ja läzera ir sasvērts tiktāl, ka iekšējais mehānisms nespēj veikt pašīmērošanu, läzera stari sāk mirgot, liecnot par to, ka pārētie novēršanas diapazons. STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA STARI NAV NOLĪMENOTI HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAIS VAI VERTIKĀLĀS LĪNIJAS ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet läzera uz taisnākas virsmas.

Lāzera starī nepārtrauc kustību

Lāzers ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabīlas (un nekusīgās) virsmas. Ja starī turpina pārvietoties, novietojet lāzeru uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzinai, lai lāzers nostabilizētos.

Apkalpošana un remonts

Piezīme. Ja lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remonta arbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarota apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko DeWALT apkopes centru meklējiet vietnē <http://www.dewalt.eu>.

Tehniskie dati

	DCE0825R	DCE0825G
Gaismas avots	Lāzera diodes	
Lāzera stara viļņu garums	630–680 nm, redzams	510–530 nm, redzams
Lāzera jauda	≤1,0 mW 2. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS	
Darba diapazons	15 m (50 pēdas) 50 m (165 pēdas) ar detektoru	30 m (100 pēdas) 50 m (165 pēdas) ar detektoru
Precizitāte: visas līnijas un punkti, izņemot apakšējo punktu	±3 mm uz 10 m (±1/8 collas uz 33 pēdām)	
Precizitāte: apakšējais punkts	±4 mm uz 10 m (±5/32 collas uz 33 pēdām)	
Barošanas avots	4 AA (1,5 V) akumulatori (6 V līdzstrāva) vai 10,8 V DeWALT akumulators	
Darba temperatūra	No -10 līdz 50 °C (no 14 līdz 122 °F)	
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 līdz 60 °C (no -5 līdz 140 °F)	
Vides faktori	Ūdensizturīgs un putekļu izturīgs saskaņā ar IP65	
Detektors	DW0892	DW0892-G

RU Содержание

- Информация о лазере
- Безопасность пользователя
- Руководство по безопасности аккумулятора
- Включение лазера
- Включение лазера
- Проверка точности лазера
- Использование лазера
- Техническое обслуживание
- Неисправности и способы их устранения
- Обслуживание и ремонт
- Технические характеристики

Информация о лазере

5-точечные лазерные нивелиры DCE0825R и DCE0825G являются лазерными изделиями класса 2. Лазеры являются лазерными инструментами с компенсаторами, которые могут использоваться для горизонтальных (уровня) и вертикальных (отвеса) работ по выравниванию.

Безопасность пользователя

Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.



ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к летальному исходу или тяжелым травмам.



ОСТОРОЖНО: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики, использование которых не связано с получением травм, но могут привести к порче имущества, если их не избежать.

Если у вас есть вопросы или комментарии по данному или какому-либо другому инструменту DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.



ОСТОРОЖНО:

Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО



ОСТОРОЖНО:

Воздействие лазерного излучения. Не разбирайте и не вносите какие-либо изменения в лазерный нивелир. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.



ОСТОРОЖНО:

Опасное излучение. Использование каких-либо элементов управления, а также выполнение настроек или процедур, помимо указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.

На наклейке на данном лазере могут быть следующие символы.

Символ	Значение
В	Вольт
мВт	Милливатты
	Предупреждение о лазерном излучении
Нм	Длина волны в нанометрах
2	Лазер класса 2

Предупредительные наклейки

Для вашего удобства и безопасности, на лазере имеются следующие наклейки.



ОСТОРОЖНО: Во избежании риска получения травм, прочтайте инструкцию по применению.



ОСТОРОЖНО: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ В ГЛАЗА. Лазерное изделие класса 2.



- **Не используйте лазер во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- **Храните лазерную установку в местах, недоступных для детей и других неподготовленных лиц.** Лазер представляет опасность в руках неподготовленных пользователей.
- **Техническое обслуживание инструмента должно выполняться квалифицированными специалистами.** Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.
- **Не используйте такие оптические инструменты как телескоп или теодолит, чтобы смотреть на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не устанавливайте лазерную установку таким образом, чтобы кто-либо мог намеренно или ненамеренно смотреть прямо на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не устанавливайте лазерную установку рядом с отражающей поверхностью.** Это может привести к отражению лазерного луча в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Выключайте лазерную установку, когда она не используется.** Нельзя оставлять лазер включенным, это повышает риск попадания лазерного луча в глаза.
- **Запрещается любым способом модифицировать лазер.** Изменение конструкции может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- **Не используйте лазер в непосредственной близости от детей и не позволяйте детям управлять лазером.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- **Не удаляйте и не стирайте предупреждающие этикетки.** В случае удаления наклеек, пользователи могут случайно подвернуться воздействию излучения.

- **Установите лазерную установку на устойчивую, ровную поверхность.** При падении лазера возможно повреждение лазера или получение травмы.

Обеспечение индивидуальной безопасности

- **Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с лазером.** Не работайте с лазером, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Минутная не внимательность при работе с лазером может привести к серьезным травмам.
- **Используйте индивидуальные средства защиты.** Всегда используйте защитные очки. В зависимости от условий эксплуатации, использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, уменьшает риск получения травм.

Использование инструмента и уход за ним

- **Не используйте лазер, если не работает его выключатель питания/блокировки для транспортировки.** Любой инструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- **Соблюдайте инструкции из раздела Техническое обслуживание данного руководства.** Использование неоригинальных запчастей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может стать причиной поражения электротоком или получения травм.

Руководство по безопасности аккумулятора



ОСТОРОЖНО:

Батареи могут взорваться или может произойти утечка электролита, что может привести к пожару. Для снижения риска необходимо соблюдать следующие правила:

- В точности следуйте инструкциям и предупреждениям на упаковке и ярлыке батареи, а также в сопутствующей документации по технике безопасности при обращении с аккумуляторами.

- Всегда правильнно устанавливайте батареи, в соответствии с полярностью (+ и -), указанной на батареи и оборудовании.
- Не закорачивайте контакты батареи.
- Не заряжайте одноразовые батареи.
- Не устанавливайте новые батареи вместе со старыми. Заменяйте все батареи одновременно и используйте для замены батареи одного и того же типа и марки.
- Незамедлительно извлекайте отработавшие батареи и утилизируйте их в соответствии с местными нормами.
- Не сжигайте отработавшие батареи.
- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Вынимайте батареи, когда устройство не используется.
- Используйте только те зарядные устройства, которые подходят для Вашей аккумуляторной батареи.

Включение лазера

Данный лазерный инструмент может работать от следующих аккумуляторных батарей:

- Ионно-литиевая аккумуляторная батарея DeWALT 10,8 В (DCB121, DCB123, или DCB127).
- Стартовый комплект DeWALT AA с 4 батареями АА. Примечание: Стартовый комплект АА рекомендуется использовать только с **красным** лазером.

Использование других батарей может привести к пожару.

Зарядка ионно-литиевой аккумуляторной батареи DeWALT

- 1 Если на лазерный инструмент установленна ионно-литиевая аккумуляторная батарея 10,8 В, снимите ее (рис. ①).
 - Для упрощения снятия аккумуляторной батареи поверните лазер (рис. ① № 1).
 - Удерживайте кнопку снятия на стартовом комплекте (рис. ① № 2), затем потяните стартовый комплект вверх, чтобы снять его с лазерного инструмента (рис. ① № 3).
 - Полностью снимите аккумуляторную батарею с лазера (рис. ① № 4).
- 2 Подключите штекер зарядного устройства к розетке.

- 3 Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ② № 1). Левый светодиодный индикатор на зарядном устройстве будет мигать при зарядке (рис. ② № 2).
- 4 При полной зарядке аккумуляторной батареи (светодиодный индикатор перестает мигать), нажмите и удерживайте кнопку снятия на аккумуляторной батарее (рис. ② № 3) и снимите аккумуляторную батарею с зарядного устройства (рис. ② № 4).
- 5 Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ② № 5).

Установка новых батарей AA



ВНИМАНИЕ:

Стартовый комплект AA допустимо использовать только с подходящими лазерными инструментами DeWALT 10,8 В. Использование с другими инструментами запрещено. Не пытайтесь внести изменения в изделие.

- 1 Если на лазерный инструмент установлен стартовый комплект AA, снимите его (рис. ③).
- Для упрощения снятия стартового комплекта поверните лазер (рис. ③ № 1).
- Удерживайте кнопку снятия на стартовом комплекте (рис. ③ № 2), затем потяните стартовый комплект вверх, чтобы снять его с лазерного инструмента (рис. ③ № 3).
- Полностью снимите стартовый комплект с лазера (рис. ③ № 4).
- 2 Сдвиньте защелку на стартовом комплекте AA, чтобы открыть крышку батарейного отсека (рис. ④ № 1 и № 2).
- 3 Установите четыре новые, высококачественные марочные батареи AA, соблюдая полярность – +, как отмечено внутри батарейного отсека (рис. ④ № 3).
- 4 Нажмите на крышку батарейного отсека, пока не услышите щелчок.
- 5 Вставьте стартовый комплект в зарядное устройство, при этом раздастся щелчок (рис. ④ № 4).

Индикатор заряда аккумуляторной батареи на клавишной панели

В время работы лазерного инструмента индикатор заряда аккумуляторной батареи (рис. ⑤ № 3) отображает остающийся заряд. Каждый из четырех светодиодов индикатора заряда соответствует 25 % заряда.

- При низком заряде (менее 12,5 %) нижний светодиод будет мигать. Лазер продолжит работать в течение краткого периода времени по мере расхода заряда батареек, но луч(-и) лазера будет быстро тускнеть.
- При установке новых батареек АА в стартовый комплект АА или полностью заряженной ионно-литиевой аккумуляторной батареи 10,8 В на инструмент, при последующем включении лазерного инструмента лазерный луч(-и) вернется к полной яркости, а указатель заряда аккумуляторной батареи будет указывать полный заряд.
- Если все 4 светодиодных индикатора постоянно горят, это указывает на то, что инструмент не был полностью выключен. Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки ВЛЕВО в положение блокировки/ВыКЛ. (рис. ④ № 1а), чтобы не расходовать заряд батареек.

Включение лазера

- 1 Установите лазер на плоскую и ровную поверхность.
- 2 Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, в положение открытия/ВКЛ. (рис. ④ № 1б).
- 3 Нажмите каждую на клавишной панели (рис. ④ № 3) для проверки каждой настройки лазерного луча.
 - Нажмите ⑤ один раз, чтобы отобразить горизонтальную линию (рис. ④ № 3а), второй раз для отображения вертикальной линии (рис. ④ № 3б), третий раз для отображения горизонтальной и вертикальной линий (рис. ④ № 3с), и четвертый раз, чтобы отключить отображение линий.
 - Нажмите ⑥ один раз для отображения точек сверху, спереди и под лазером (рис. ④ № 3д), второй раз для отображения двух дополнительных точек с каждой стороны от лазера (рис. ④ № 3е) и третий раз, чтобы отключить отображение точек.
 - Для одновременного отображения лазерных точек и линий нажмите ⑤ и ⑥. Например, при трехкратном нажатии на ⑤ и двукратном нажатии на ⑥ будут отображаться перекрестные линии и две точки (рис. ④ № 3е).

- 4 Проверьте лазерные лучи. Лазер оснащен компенсатором для самовыравнивания. Если лазерное устройство наклонено так сильно ($> 4^\circ$), что самовыравнивание невозможно, лазерный луч будет мигать.

- Если лазерное устройство наклонено под углом $4^\circ - 10^\circ$, лучи будут мигать постоянно.
- Если лазерное устройство наклонено под углом более 10° , лучи будут мигать постоянно по 3 раза.
- 5 Если лазерные лучи мигают, то лазер не горизонтален (или вертикален) и НЕ ДОЛЖЕН использоваться для определения или маркировки уровня или отвеса. Попробуйте переставить лазер на горизонтальную поверхность.
- 6 Если КАКИЕ-ЛИБО из нижеприведенных утверждений ВЕРНЫ, следуйте инструкциям по *Проверке точности лазера* ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА в работе.
 - Лазер применяется в первый раз (в случае, если лазер подвергся воздействию экстремальных температур).
 - Лазер продолжительное время не проверялся на точность.
 - Возможно, что лазер роняли.

Проверка точности лазера

Лазерные инструменты проходят запечатывание и калибровку на заводе. Рекомендуется выполнить проверку точности перед первым использованием лазера (если лазер подвергался воздействию экстремальных температур) и затем регулярно повторять ее для обеспечения точности работы. При выполнении каких-либо проверок на точность из приведенных в данном руководстве, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- Используйте наибольшую возможную площадь/расстояние, близкое к рабочему расстоянию. Чем больше площадь/расстояние, тем легче будет измерить точность лазера.
- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Отметьте центр лазерного луча.

Точность горизонтальной линии – наклон

Для проверки наклона лазера необходимо наличие плоской вертикальной поверхности шириной в как минимум 30 см (9 м).

- 1 Установите лазер, как показано на рис. ④ № 1 и включите его.
- 2 Нажмите ⑤ 3 раза, чтобы отобразить горизонтальную и вертикальную линии.

- 3 Наведите вертикальную линию лазера на первый угол или ориентир (рис. ④ № 1).
- 4 Отмерьте половину расстояния по стене (D1/2) (рис. ④ № 1).
- 5 Отметьте точку P1 там, где горизонтальная линия лазера пересекает среднюю точку (D1/2) (рис. ④ № 2).
- 6 Поверните лазер на другой угол или ориентир (рис. ④ № 2).
- 7 Отметьте точку P2 там, где горизонтальная линия лазера пересекает среднюю точку (D1/2) (рис. ④ № 2).
- 8 Отмерьте вертикальное расстояние между P1 и P2 (рис. ④ № 3).

- 9 Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P2** для соответствующего **расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние (D1)	Допустимое расстояние Между P1 и P2
30 футов (9 м)	7/32 дюйма (5,5 мм)
40 футов (12,0 м)	9/32 дюйма (7,2 мм)
50 футов (15 м)	11/32 дюйма (9 мм)

Точность горизонтальной линии – уровень

Для проверки уровня горизонтальной линии лазера необходимо наличие плоской вертикальной поверхности шириной в как минимум 30 футов (9 м).

- 1 Установите лазер на край стены, как показано на рис. ① № 1 и включите его.
- 2 Нажмите ⑤ один раз, чтобы отобразить горизонтальную линию.
- 3 Отметьте две точки (P1 и P2) на расстоянии в как минимум 30 футов (9 м) друг от друга по длине горизонтальной линии лазера на стене (рис. ④ № 1).
- 4 Переставьте лазер на другой край стены и совместите горизонтальную линию лазера с точкой P2 (рис. ④ № 2).
- 5 Отметьте точку P3 на линии лазера рядом с точкой P1 (рис. ④ № 2).
- 6 Отмерьте вертикальное расстояние между точками P1 и P3 (рис. ④ № 2).

- 7 Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P3** для соответствующего **расстояния между P1 и P2** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между P1 и P2	Допустимое расстояние Между P1 и P3
30 футов (9 м)	7/32 дюйма (5,5 мм)
40 футов (12,0 м)	9/32 дюйма (7,2 мм)
50 футов (15 м)	3/8 дюйма (9 мм)

Точность горизонтальной линии – отвес

Проверка отвесности вертикальной линии лазера.

- 1 Измерьте высоту дверного косяка (или ориентира на потолке), чтобы получить высоту D1 (рис. ① № 1).
- 2 Установите лазер, как показано на рис. I № 1 и включите его.
- 3 Нажмите ⑤ два раза, чтобы отобразить вертикальную линию.
- 4 Наведите вертикальную линию лазера на косяк двери или ориентир на потолке (рис. ① № 1).
- 5 Отметьте точки P1, P2, и P3, как показано на рис. ① № 1.
- 6 Передвигните лазер на противоположную сторону от точки P3 и наведите его вертикальную линию на точку P2 (рис. ① № 2).
- 7 Совместите вертикальную линию с точками P2 и P3 и отметьте точку P4 (рис. ① № 2).
- 8 Отмерьте расстояние между P1 и P4 (рис. ① № 3).
- 9 Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P4** для соответствующего **вертикального расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Высота вертикального расстояния (D1)	Допустимое расстояние Между P1 и P4
8 футов (2,5 м)	1/16 дюйма (1,5 мм)
16 футов (5 м)	1/8 дюйма (3,0 мм)
20 футов (6,0 м)	9/64 дюйма (3,6 мм)
30 футов (9 м)	9/32 дюйма (5,5 мм)

Точность точки отвеса

Проверку калибровки отвесности лазера можно выполнить наиболее точно при наличии достаточного вертикального пространства, в идеале около 25 футов (7,5 м), где один человек располагает лазер на полу, а второй находится у потолка, чтобы отметить точку, создаваемую лучом на потолке.

- 1 Отметьте точку P1 на полу (рис. ① № 1).
- 2 Включите лазер и нажмите ⑩ один раз, чтобы отобразить точки сверху, спереди и под лазером.
- 3 Установите лазер так, чтобы нижняя точка приходилась по центру точки P1 и отметьте центр верхней точки на потолке как точку P2 (рис. ① № 1).
- 4 Поверните лазер на 180°, при этом убедитесь, что нижняя точка все еще находится по центру точки P1 на полу (рис. ④ № 2).
- 5 Отметьте центр верхней точки на потолке как точку P3 (рис. ④ № 2).
- 6 Отмерьте расстояние между точками P2 и P3.
- 7 Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P2 и P3** для соответствующего расстояния между потолком и полом в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между потолком и полом	Допустимое расстояние между P2 и P3
15 футов (4,5 м)	7/64 дюйма (2,6 мм)
20 футов (6 м)	9/64 дюйма (3,3 мм)
30 футов (9 м)	7/32 дюйма (5,4 мм)
40 футов (12 м)	9/32 дюйма (7,2 мм)

Точность точки уровня – уровень

Для проверки калибровки уровня лазерного устройства нужны две **параллельные стены, удаленные друг от друга на как минимум 20 футов (6 м)**.

- 1 Включите лазер и нажмите ⑩ дважды, чтобы отобразить точки над, перед, под и справа и слева от лазера.
- 2 Установите лазер на расстоянии в 2 - 3 дюйма (5 - 8 см) от первой стены. Чтобы испытать переднюю лазерную точку, убедитесь, что передняя часть лазера направлена на стену (рис. ⑧ № 1).

- 3 Отметьте положение лазерной точки на первой стене как точку P1 (рис. ⑧ № 1).
- 4 Поверните лазер на 180° и отметьте положение лазерной точки на второй стене как точку P2 (рис. ⑧ № 1).
- 5 Установите лазер на расстоянии в 2 - 3 дюйма (5 - 8 см) от второй стены. Чтобы испытать переднюю лазерную точку, убедитесь, что передняя часть лазера направлена на стену (рис. ⑧ № 2), и регулируйте высоту лазера до тех пор, пока лазерная точка не достигнет точки P2.
- 6 Поверните лазер на 180° и направьте лазерную точку рядом с точкой P1 на первой стене, после чего отметьте как точку P3 (рис. ⑧ № 2).
- 7 Отмерьте вертикальное расстояние между точками P1 и P3 на первой стене.
- 8 Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P3** для соответствующего расстояния между стенами в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние между P1 и P3
20 футов (6,0 м)	9/64 дюйма (3,6 мм)
30 футов (9,0 м)	7/32 дюйма (5,4 мм)
50 футов (15,0 м)	11/32 дюйма (9 мм)
75 футов (23,0 м)	9/16 дюйма (13,8 мм)

- 9 Повторяйте шаги с 2 по 8, чтобы проверить точность правой, а затем левой точек, при этом следите за тем, чтобы испытуемая лазерная точка была направлена на каждую стену.

Точность точки уровня – прямой угол

Для проверки калибровки уровня лазерного устройства необходимо **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛИНОЙ В ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 35 футов (10 м)**. Все пометки можно сделать на полу, устанавливая цель перед горизонтальным или прямоугольным лучом и перенося местоположение на пол.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности, расстояние (D1) от P1 до P2, от P2 до P3, от P2 до P4 и от P2 до P5 должно быть одинаковым.

RU

1. Отметьте точку P1 на полу в одном конце помещения, как показано на рис. (① № 1).
2. Включите лазер и нажмите ② один раз, чтобы отобразить точки сверху, спереди и под лазером.
3. Установите лазер так, чтобы нижняя точка приходилась по центру точки P1 и убедитесь, что передняя точка направлена на дальний край помещения (рис. ① № 1).
4. Перенеся с помощью цели местоположение передней горизонтальной точки со стены на пол, отметьте точку P2 на полу и затем точку P3 на полу (рис. ① № 1).
5. Переместите лазер в точку P2 и совместите переднюю горизонтальную точку с точкой P3 еще раз (рис. ① № 2).
6. Перенеся с помощью цели местоположение передней горизонтальной точки со стены на пол, отметьте местоположение двух прямоугольных лучей как точки P4 и P5 на полу (рис. ① № 2).
7. Поверните лазер на 90°, чтобы передняя горизонтальная точка была совмещена с точкой P4 (рис. ① № 3).
8. Отметьте местоположение первого прямоугольного луча P6 на полу как можно ближе к точке P1 (рис. ① № 3).
9. Отмерьте расстояние между точками P1 и P6 (рис. ① № 3).
10. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P6** для соответствующего **расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние (D1)	Допустимое расстояние между P1 и P6
25 футов (7,5 м)	3/32 дюйма (2,2 мм)
30 футов (9 м)	7/64 дюйма (2,7 мм)
50 футов (15 м)	3/16 дюйма (4,5 мм)

11. Поверните лазер на 180°, чтобы передняя горизонтальная точка была совмещена с точкой P5 (рис. ① № 4).
12. Отметьте местоположение второго прямоугольного луча P7 на полу как можно ближе к точке P1 (рис. ① № 4).
13. Отмерьте расстояние между точками P1 и P7 (рис. ① № 4).

14. Если измеренное значение больше **допустимого расстояния между P1 и P7** для соответствующего **расстояния (D1)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние (D1)	Допустимое расстояние между P1 и P7
25 футов (7,5 м)	3/32 дюйма (2,2 мм)
30 футов (9 м)	7/64 дюйма (2,7 мм)
50 футов (15 м)	3/16 дюйма (4,5 мм)

Использование лазера

Советы по эксплуатации

- Всегда отмечайте среднюю точку луча, создаваемого лазером.
- Чрезмерные перепады температур могут привести к движению внутренних частей, что может повлиять на точность. Чаще проверяйте точность замеров в процессе работы.
- Если лазер когда-либо роняли, проверьте точность его калибровки.
- При правильной калибровке лазер будет выравниваться самостоятельно. Каждый лазер проходит калибровку на заводе, чтобы находить уровень при нахождении на плоской поверхности со средним углом в $\pm 4^\circ$ от горизонтали. Ручная регулировка не требуется.

Выключение лазера

Сдвигайте выключатель питания/блокировки для транспортировки в положение Выкл./Блокировки (рис. ④ № 1а), если лазер не используется. Если не переместить переключатель в положение блокировки, все 4 светодиода будут гореть на индикаторе заряда аккумуляторной батареи (④ № 3).

Использование поворотного кронштейна

Лазерный инструмент оборудован магнитным поворотным кронштейном (рис. ⑧ № 3, рис. ⑩ № 1), прикрепленным к инструменту.



ОСТОРОЖНО:

Установливайте лазерный инструмент и/или кронштейн для настенного крепления на устойчивую поверхность. Падение лазерного инструмента может привести к тяжелым травмам.

- В кронштейн встроены магниты (рис. ⑧ № 2), которые позволяют закреплять инструмент на большинстве вертикальных поверхностей, изготовленных из стали и железа. Типичные примеры подходящих поверхностей включают стальные каркасные профили, стальные дверные рамы и стальные несущие балки.
- Кронштейн оборудован отверстием в форме отверстия под ключ (рис. ⑧ № 1), с помощью которого инструмент можно повесить на любой гвоздь или винт.

Использование лазера с дополнительными принадлежностями



ОСТОРОЖНО:

В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей помимо DeWALT не проходят проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность.

Используйте только принадлежности DeWALT, рекомендованные для использования с данной моделью. Дополнительные принадлежности, пригодны для одной лазерной установки, могут представлять опасность и привести к травме при использовании для другой лазерной установки.

Нижняя часть лазера оснащена внутренней резьбой 1/4-20 и 5/8-11 (рис. ⑤) для закрепления текущих или будущих дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только принадлежности DeWALT, предназначенные для использования с данным лазером. Следуйте инструкциям, входящим в комплект поставки принадлежности.

Дополнительные принадлежности, рекомендованные к использованию с данным лазером, можно приобрести за отдельную плату у вашего дилера или в ближайшем сервисном центре. Если вам нужна помощь при поиске какой-либо принадлежности, свяжитесь с ближайшим сервисным центром DeWALT или посетите наш веб-сайт: <http://www.dewalt.eu>.

Использование лазера с кронштейном для потолочного крепления

Кронштейн для потолочного крепления лазерного инструмента (если имеется) предлагает дополнительные варианты крепления. Кронштейн для потолочного крепления оборудован зажимом с одной стороны для крепления на настенном углоле для установки акустического потолка. С каждой стороны кронштейна для потолочного крепления имеется отверстие для подвешивания на гвоздь или винте с любой поверхности.

Как только кронштейн для потолочного крепления будет закреплен, стальная пластина обеспечивает поверхность, к которой может быть прикреплен магнитный поворотный кронштейн. Положение лазерного инструмента затем можно отрегулировать, перемещая магнитный поворотный кронштейн вверх и вниз по кронштейну для настенного крепления.

Техническое обслуживание

- Если лазер не используется, очистите внешние части влажной тканью и протрите лазер сухой мягкой тканью, чтобы полностью его высушить, после чего положите его в ящик, поставленный в комплекте.
- Корпус лазера устойчив к растворителям, но тем не менее, НИКОГДА не используйте растворители для чистки лазера.
- Не храните лазер при температуре ниже -20 °C (-4 °F) или выше 60 °C (140 °F).
- Для поддержания точности работы, регулярно проверяйте калибровку лазера.
- Проверка калибровки, а также техническое обслуживание и ремонт можно выполнить в сервисных центрах DeWALT.

Неисправности и способы их устранения

Лазер не включается

- При использовании батареек AA убедитесь, что:
 - Каждая батарея правильно вставлена, согласно маркировке (+) и (-) внутри батарейного отсека.
 - Контакты батареек чистые и без признаков ржавчины или коррозии.
 - Батареики являются новыми, высокого качества и марочными, чтобы снизить риск утечки.
- Убедитесь, что батареики AA или литиево-ионный аккумулятор находятся в рабочем состоянии. При наличии сомнений, попробуйте установить новые батареики.
- Держите лазер сухим.
- Если лазер нагрет до выше 50 °C (120 °F), то устройство не включится. Если лазер хранился при крайне высокой температуре, позвольте ему остыть. Лазерный нивелир не будет поврежден, если его выключатель питания/блокировки для транспортировки использовать до охлаждения до рабочей температуры.

Лазерные лучи мигают

Конструкция лазера предусматривает самовыравнивание до 4° в среднем во всех направлениях. Если лазер наклонен настолько сильно, что внутренний механизм не может его выровнять, то лазерные лучи начнут мигать, указывая на превышение диапазона наклона. МИГАЮЩИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ МАРКИРОВКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазер является высокоточным инструментом. Поэтому, если его не расположить на устойчивой (и неподвижной) поверхности, то лазер будет постоянно пытаться определить

уровень. Если луч не прекращает двигаться, попробуйте установить лазер на более устойчивую поверхность. Также постарайтесь убедиться, что поверхность относительно плоская, чтобы обеспечить стабильность лазера.

Обслуживание и ремонт

Примечание: Разборка лазерного нивелира аннулирует гарантию на изделие.

Чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ работы устройства, ремонт, обслуживание и регулировку следует проводить в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, выполненное неквалифицированными лицами, может создать риск получения травм. Чтобы найти ближайший сервисный центр DeWALT, посетите <http://www.dewalt.eu>.

Технические характеристики

	DCE0825R	DCE0825G
Источник света	Лазерные диоды	
Длина волны лазера	630 - 680 нм видимая	510 - 530 нм видимая
Мощность лазера	≤ 1,0 мВт, ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2	
Рабочая дальность	15 м (50 футов) 50 м (165 футов) с детектором	30 м (100 футов) 50 м (165 футов) с детектором
Точность – все линии и точки, кроме нижней точки	± 3 мм на 10 м (± 1/8 дюйма на 33 фут.)	
Точность – нижняя точка	± 4 мм на 10 м (± 5/32 дюйма на 33 футов)	
Источник питания	4 батарейки типа АА (1,5 В) (6 В пост. тока) или 10,8 В аккумуляторная батарея DeWALT	
Рабочая температура	от 14 °F до 122 °F (от -10 °C до 50 °C)	
Температура хранения	от -5 °F до 140 °F (от -20 °C до 60 °C)	
Факторы окружающей среды	Устойчивость к пыли и влаге по IP65	
Детектор	DW0892	DW0892-G

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgokus.lv www.licgokus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauči, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com



DEWALT®**Garantija**

Dewalt® üldikuna, kui garantii kuris pistaatlas, vatooblik, medilagris ir alba) õs sunittmas vira kohaleks. Garantii on annetud, kui mõlemas osas on piirvahend vatooblik, ja neile kaheks Euroopas liidulise valitsuse näiteks ja Euroopas Businessi perebroos onole.

Jei DEWALT T amingi sulitõa õli nendeleks, mõttetüki ja (erba) sunirkumo, abla, ja ei ole reallistika tehniliq' resuldati, 12 menseks lõikotõu muu jo tagummo. DeWALT sulatisys arbas palkes garantii.

Garantii näitamona, ja) õlemustas astiranida õli:

- normilas staadivamis;
- õlemast ranko despooravammo ar tecnhines põležis;
- ja varnis buvo sekratrus;
- ja garnity suged del heprastu daleku, medžagyu ar nelaimingu astiskimo;
- nelaimamo malinimo.

Garantii näitamona, ja) garnity remontao ariba õsmontao DeWALT religalitas tehnikas.

Garantii pastauab garantii, üldyldiga garantii kontekstil ja pikim jodyma (õeli) reikia pristalyd pardaveju ariba leegijal galiojame remonto diribuvem ne välja saip per õmisenius suo õigemmu nustlymu.

Informacija apie atrimislausa DeWALT remonto diribuvem räste linnlalapje www.2helpu.com.

Garantii

DEWALT garantieerib, et töödele kliendile tammisvala materjalil ja/või koostanise viigalest, Garantii annab endilised seaduslike õigustega ning ei mõista neid. Garantii kehtib kui Euroopa liidusesse liitumisele teotonimile ja Europa vahakaubanduspiisomaks.

Kui 12 kuu jooksul örmiseks esineb mõnel DEWALT töödele klika materjalil ja/või koostanise vaa õltu või see on spesifikatsiooni sahtes dekkide, parandatakse või üleheitab DEWALT töödele kliendi jaoks minimaalselt sellega.

Garantii ei kehti, kui:

- õlemasale õlamine;
- tööstsa väestamisne või mõni hooldamise;
- õlomõru ükommamine;
- kui töödele on kahjustustuid võõracksoned, matrjal ja/või õnnetus;
- Yale ütenepinge.

Garantii ei kehti, kui töödele on remontitud või dekontseernitud DeWALT vennustusa sikk.

Garantii kasutamiseks tuleo tööde, täidetud garantianast, ja osutund (t.eki) vía muulajal viss otselutud teenindaja õigemalt tasu kuid peale õeva avastamist.

Teeat lätlann DeWALT teenindaja kohu leiate veebisaidit: www.2helpu.com.

Garantii talonas:

[õigus mõeldes] katologu numeris

Sarjani numbrisidatud kodas

Vatooblik

Pardavojas

Data

Garantiatõlong:

Töötaja muda/katatalogi number

Sisearuanne/kurjadev. kod

Klient

Müüja

Kunagav



LATVIJĀ



PVCCKN R3PK

Garantija

DEWALT garantē, ka produkts, to piešķirkopā Klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir pieejama vienam klientu juridiskajam tiesībām un tās neatkarīgiem. Garantija ir spēkā visā Eiropas Kopienas datubāzes un Eiropas Brūvās tīmekļveida zonā.

Ja DEWALT produks salīdzinātu arī ar konkurrētās ietilpumā (defektu) ar tāku, kādām sakājā ar tās brīvo spēcību, DEWALT 12 mēnešu laikā no pārķēšanas datuma veiks remontu vai produkta nomēru, cerību. Klientam salīdzinājumi maks. guber.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies sākāmām dēlē:

- Normas nodarījums;
- Ierobeži nepareizi izmaksas ar viņu likumā uzturēšanu;
- Ja morīz darbības rezultātā produktu bojājums ir ietekmējis cilvēku materiālu vai tās bojājums avārijas rezultātā;
- Nepareizi strāvas padevi;
- Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādiem roldām nav DEWALT atlījas.

Lai izmaksātu garantības tiesības, produkts ar atzītošu garantiju laiknā un priekšma apstākļos (ķēsu) ir jāizmaksā pārķēšējējiem vai nēsātāvotajiem apkopes pārķēšanu vēlēkais divs mēnešus pēc iekārtas komisārāšanas.

Informāciju par turēto DEWALT servisa pārstāvjiem skaidrā mājas lapā www.2helpu.com.

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребительческому покупателю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Гарантия применяется в течение 12 месяцев с даты приобретения, произошедшего от покупки изделия и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла потеря изделия и в Европейской зоне свободной торговли, Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если изделие повреждено посторонними частями, материалом или вследствие износа, то гарантия не действует.

Использование неконтролируемого источника питания или приема, не уполномоченным DEWALT, гарантия не действует.

Для того, чтобы воспользоваться полной гарантией необходимо представить, кратко, описание поврежденного изделия и гарантийный талон. Установка изделия без гарантийного талона не подлежит замене в магазине.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modeļa/daļu/gabarītu numurs
Sēriju numuru/Daļuma kods
Klients
Plānotās daļas
Datums

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Приобретатель
Дилер
Дата



www.dewalt.eu