

# STANLEY®

## FatMax®







533223-22 H

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

**FMC040**



## Rendeltetésszerű használat

Az Ön Stanley Fat Max ütvecsavarozója csavarok és csavaranyák be- és kihajtásához készült. A szerszám professzionális és privát, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.

## Biztonságtechnikai előírások

### Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések



**Figyelmeztetés!** Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést, tűzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

**Kérjük, gondosanőrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanéhessen a géppel kapcsolatos összes információnak.** Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

#### 1. A munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítson jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanás-veszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok megyulladhatnak.
- Elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermeket és a nézelődőt. Ha elterlik a figyelmét, elveszítheti a szerszám felettől uralmát.

#### 2. Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozójával kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alkotítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon adapter dugaszat. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatot használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
- Esőtől és egyéb nedvességtől óvjá a elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám belséjébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
- Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.

- A szabadban kizárálag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.

- Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

#### 3. Személy védelem

- Ne veszítse el éberségét, figyeljen minden arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenseg is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés kockázatát.
- Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indul-hasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültséggel alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel az balesethöz vezethet.
- Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtje ki kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
- Viseljen megfelelő munkaruhákat. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a készüléken van porelsvívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használataval csökkenhetők a porral összefüggő veszélyek.

#### 4. Elektromos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működiképes. Bárminely kéziszerszám

- használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolával, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
- c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
  - d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
  - e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
  - f. A vágószerszámokat tartsa minden élesen és tiszán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
  - g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerzsámkárat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételevel. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
- a. Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátoronál tűzveszélyt okozhat.
  - b. Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
  - c. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol minden fémes tárgytól, például tűzökcsöktől, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
  - d. Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe került, ezenkívül forduljon orvoshoz is. Az akkumu-

latorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

## 6. Szerviz

- a. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.

## Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonsági figyelmeztetések



**Figyelmeztetés!** Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések ütvecsavarozókhöz

- ◆ **Ütvefűrő használata közben viseljen hallásvédőt.** A zaj halláskárosodást okozhat.
- ◆ **Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyukat.** A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
- ◆ **Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél tartsa, amikor olyan helyen végez munkát, ahol a rögzítőelem rejtett vezetéket érhet. Ha a rögzítőelem áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.**
- ◆ **Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil fejlületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.** Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez szoríja, az instabillá válik. Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
- ◆ **Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra. Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.**
- ◆ **A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.**



**Figyelmeztetés!** Az ütvecsavarozók nem nyomatékkulcsok. Ne használja ezt a szerszámot olyan rögzítőelemek meghúzásához, amelyeket megadt nyomatékkal kell meghúzni. Olyan munkákhoz, amelyeknél a túl lazára vagy túl szorosra húzott rögzítőelemek tönkrethetik a kötést, nyomatékkulcsot használjon.

## Mások biztonsága

- ◆ **Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,**

vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.

- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

### Maradványkockázatok

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adóhatnak.

Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
- ◆ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ◆ Halláskárosodás.
- ◆ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl. faanyag, különösen tölgy, bük és rétegelt lemez (MDF) vágásánál).

### Vibráció

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.

**Figyelmeztetés!** A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölött is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülmenyeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideérte a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

### Címék a szerszámon

A szerszámon a következő pictogramok láthatók:



**Figyelmeztetés!** Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.

## Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz

### Akkumulátorok

- ◆ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
- ◆ Víztől óvja az akkumulátort.
- ◆ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
- ◆ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
- ◆ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
- ◆ Használt akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be a „Környezetvédelem” című fejezet utasításait.



Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.

### Töltőkészülékek

- ◆ A Stanley Fat Max töltővel csak a szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok töltése személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- ◆ Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
- ◆ A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
- ◆ Víztől óvja a töltőt.
- ◆ Ne bontsa szét a töltőt.
- ◆ Ne tesztelje mérőműszerrel.



A töltő csak beltéri használatra alkalmas.



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

### Elektromos biztonság



A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségeknek. Soha ne próbálja a töltő egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos Stanley Fat Max szakszervizzel.

### Részegységek

A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy minden egyikét tartalmazza:

1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tartozék befogó
4. Tartozék befogó persely
5. Akkumulátor
6. Övakasztó
7. LED munkalámpa
8. Mágneses tarozék tartó

**A ábra**

9. Töltő
10. Töltéskijelző

**Összeszerelés**

**Figyelmeztetés!** Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból.

**Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)**

- ◆ Behelyezsnél igazítsa az akkumulátort (5) a szerszám befogadó nyílásához. Csúsztassa az akkumulátort a befogadó nyílásba és addig nyomja, amíg a helyére be nem pattan.
- ◆ Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombokat (11), és ezzel egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a tartórekeszből.

**Csavarozó hegy vagy dugókulcs befogása, illetve eltávolítása (C ábra)**

Ez a szerszám az egyszerű bitcsere végett gyors tartozék befogóval van ellátva.

**Figyelmeztetés!** Tartozékok fel- vagy leszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám kapcsolója reteszelve van.

- ◆ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló (2) középső állásba helyezésével reteszeli.
- ◆ Húzza a befogó perselyt (4) előre, és tartsa ott.
- ◆ Helyezze be a tartozék szárat (12) a szerszám befogójába (3).
- ◆ Engedje el a perselyt a tartozék rögzítéséhez.

**Megjegyzés!** A szerszámszár/dugókulcs betét eltávolításához a fenti lépésekkel végezze el ismét.

**A szerszám használata**

**Figyelmeztetés!** Hagya a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

**Az akkumulátor töltése (A ábra)**

Az akkumulátor az első használat előtt és minden olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.

**Figyelmeztetés!** Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.

**Megjegyzés:** A töltő nem tölti az akkumulátort, ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.

- ◆ A töltéshez tegye az akkumulátort (5), a töltőbe (9). Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe.

Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.

- ◆ Csatlakoztassa a töltöt az elektromos hálózatra, majd kapcsolja be.
- A töltéskijelző(10) zöld fénnnyel (lassan) fog villogni. A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (10) folyamatos zöld fénnnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít. Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnnyel (töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely állás közben veszít a tölttségből. A töltéskijelző (10) mindaddig világít, amíg az akkumulátor az elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
- ◆ A lemerült akkumulátor 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült állapotban tárolják.

**Az akkumulátor töltőben hagyása**

Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.

**Töltő-diagnosztika**

Ha a töltő úgy érzékel, hogy az akkumulátor gyenge vagy sérült, a töltéskijelző (10) piros fénnnyel gyors ütemben villog. A következőket tegye:

- ◆ Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (5).
- ◆ Ha a töltéskijelző továbbra is piros fénnnyel gyors ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
- ◆ Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik ez a hiba, akkor az eredeti akku meghibásodott, és vissza kell juttatni egyik márka szervizbe újrahasznosítás céljából.
- ◆ Ha a töltő az új akkumulátor töltésénél is ugyanúgy viselkedik, márka szervizzel be kell vizsgálnatni.

**Megjegyzés:** Akár 60 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros fénnnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan, majd ez ismétlődik.

**A forgásirány megválasztása (D ábra)**

Csavar behajtásához az előremenő (órmutató járásával megegyező) forgásirányt válassza. Csavar kilazításához a hátramenő (az óramutató járásával ellentétes) forgásirányt válassza.

- ◆ Az előre forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
- ◆ A hátra forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
- ◆ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló középső állásába helyezésével reteszeliheti.

## Csavar és csavaranya behajtása

- ◆ Válassza ki a behajtandó csavarnak vagy anyacsavarnak megfelelő csavarozó hegyet / dugókulcs betétét.
- ◆ Válassza ki a fent leírtaknak megfelelően az előre vagy hátra forgásirányt.
- ◆ Tartsa a szerszámot a rögzítőelemmel egy vonalban.
- ◆ Meghúzás után nyomatékkulccsal ellenőrizze a nyomatékot.

## LED munkalámpa

A LED munkalámpa (7) automatikusan bekapcsol, amikor az indítókapcsolót benyomja. A LED munkalámpa akkor kezd világítani, amikor a szerszám beindulása előtt az indítókapcsolót kissé behúzza.

## Javaslatok a készülék optimális használatához

### Csavarozás

- ◆ Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó hegyet használja.
- ◆ Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként tegyen egy kevés mosószert vagy szappant a csavarra.
- ◆ A szerszámot és a csavarozó hegyet mindig a csavarral egy vonalban tartsa.

### Karbantartás

Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.

Az Ön töltökészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.

**Figyelmeztetés!** Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort. Tisztítás előtt áramtalansítása a töltőt.

- ◆ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítssa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
- ◆ A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
- ◆ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.

## Környezetvédelem

 Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasználódott termékek és csomagolások el-különített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszenyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenhető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejárával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Akkumulátorok



Meritse le teljesen az akkumulátort, majd válassza le a szerszámról.

- ◆ A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosítá-tók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.

## Műszaki adatok

FMC040 (H1)		
Feszültség	V <sub>DC</sub>	10,8
Üresjárati fordulatszám	min <sup>-1</sup>	0-2400
Útésszám	min <sup>-1</sup>	0-2500
Maximális nyomaték (PTI (Power Tool Institute) besorolás)	Nm	107
Szerszámbe fogó kapacitása	mm	6 (hatalp)
Súly	kg	1,0

Töltő	FMC090L, 1. típus	
Felvett feszültség	V <sub>AC</sub>	220-240
Leadott feszültség	V <sub>DC</sub>	10,8
Áramerősség	A	2
Töltési idő kb.	perc	30

Akkumulátor	FMC085L	
Feszültség	V <sub>DC</sub>	10,8
Kapacitás	Ah	1,5
Típus		Li-ion

## MAGYAR

### Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:

Hangnyomásszint ( $L_{PA}$ ) 60,3 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Hangteljesítmény szint ( $L_{WA}$ ) 71,3 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

### Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:

Csavarozás ütéssel ( $a_{h,IS}$ ) < 2,5 m/s<sup>2</sup>, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## CE megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



FMC040

A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelvöknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt  
Alelnök, Global Engineering  
Stanley Europe,  
Egide Walschaertsstraat 14-18,  
2800 Mechelen, Belgium  
2012. 03. 22.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.

Emellett a hivatalos Stanley szolgáltatók listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el:

[www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3)

Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja Stanley Fat Max készülékét a [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3) oldalon, annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley márkaszervizben.

## STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak **12 hónap** jótállást biztosítunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogat nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
  - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért aztőrizze meg.
  - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel tüntetni a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynél alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bőlegvözel olvashatóan le kell bályezzeni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értekelésre partnernyhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettséggelvalálas érvényességet. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kiűvi a nyugat vagy számlát is szükségesen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
  - c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttétől igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

### 2) Nem terjed ki a jótállás:

- a) amennyiben a hiba oka rendelhetetlenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
- b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idő belül rendelhetetlenszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következhet be (igy különösen: fűrészlánc, fűrészlap, galukás, meghatoszás, csapágak, szénkefe, csillagkerék);
- c) a készülék túlfelhasználása miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
- d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
- e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredtek Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja**, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

### 3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.

- a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely alatt a fogyasztó a termékkel nem tudta rendelhetetlenszerűen használni.
- b) A jótállási jog érvényesíthetőségenek határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgóréz, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicsérélő, kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újabb kezdőidők.
- c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicsérélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendelhetetlenszerű használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendelhetetlenszerű használatot akadályozza, fenntarja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
- e) Ha a cseré nem lehetséges, mászakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.

- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles fellüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
- a hiba okát
- a javítás módját
- a termék fogyasztói részére történő visszaadásának időpontját,
- a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

**A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:**

Elsősorban – vásárlása szerint - kijavítást vagy kicsérélést követelhet.

A cseréigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicsérélésre vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – vásárlása szerint – megfelelő árlesztállást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtát vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.

A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a fogyasztó által elvártatott rendelhetetlensére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.

Gyártó:

Stanley Europe,

Egide Walschaertsstraat 14-18,

2800 Mechelen, Belgium

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft

1016. Budapest,

Mészáros u. 58/B

## MAGYAR

**KÖZPONTI FORGALMAZÓ:**  
**GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ** Stanley Black & Decker Hungary Kft.  
**ROTEL KFT** 1016 Budapest  
**1163 Budapest** Mészáros u. 58/b  
**(Sashalom) Thököly út 17.** Tel.: 06/1 214-0561  
**Tel/Fax: 403-2260** Fax: 06/1 214-6935  
**404-0014**  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)

### GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:

Város	Szervizállomás	Cím	Telefon
Cegléd	Megatool Kft.	2700, Széchenyi út 4.	53/311-284
Debrecen	Spirál-szerviz Kft.	4025, Nyugati út 5-7.	52/443-000
Győr	ÉLGÉP 2000 Kft.	9024, Kert u.14.	96/415-069
Hajdúbózsörmény	Villforr szerszámüzlet	4220, Balthazár u. 26.	52/561-135
Kaposvár	Kaposvári Kisgépjávitó	7400, Fő u.30.	82/318-574
Nagykanizsa	Új-Technika Kft.	8800, Teleki út 20.	93/516-982
Nyíregyháza	Charon Trade	4400, Kállói út 85/b	42/596-660
Nyíregyháza	Tóth Kisgépszerviz	4400, Vasgyár u.2/f	42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u.28.	72/555-657
Szolnok	Ronor-szerszám Kft.	5000, Szántó krt. 40.	56/344-365
Sopron	Profil Motor Kft.	9400, Baross út 12.	99/511-626
Szeged	Csavarker szerszámüzlet	6721, Brüsszeli krt.16.	62/542-870
Székesfehérvár	Kisgépcenter Bt.	8000, Széna tér 3.	22/340-026
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u.29.	94/317-579
Tápiószecső	Ács Imre	2251, Pesti út 46.	29/446-615

09/2012

### KICSERÉLT FÓDARABOK JEGYZÉKE

Szelvény száma	Kicsérél fődarab		Kicsérél fődarab új jótállás határideje	Dátum aláírás / PH
	Megnevezése	Száma		

## JÓTÁLLÁSI JEGY

**Stanley Fat Max**

..... tipusú ..... gyártási számú ..... termékre  
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Gyártó neve, címe: **Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,  
2800 Mechelen, Belgium**

Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.  
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..... hó ..... nap.

..... /P.H./ aláírás





Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:.....	
Javításra átvétel időpontja:.....	Jótállási szelvény
Hiba oka: .....	Típus:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Gyártási szám:.....
Visszaadás időpontja:.....	Eladás kelte: 201..... hó .....nap
A jótállás új határideje:.....	Eladó szerv:.....
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	..... /P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	
Igény bejelentés időpontja:.....	
Javításra átvétel időpontja:.....	Jótállási szelvény
Hiba oka: .....	Típus:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Gyártási szám:.....
Visszaadás időpontja:.....	Eladás kelte: 201..... hó .....nap
A jótállás új határideje:.....	Eladó szerv:.....
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	..... /P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	
Igény bejelentés időpontja:.....	
Javításra átvétel időpontja:.....	Jótállási szelvény
Hiba oka: .....	Típus:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Gyártási szám:.....
Visszaadás időpontja:.....	Eladás kelte: 201..... hó .....nap
A jótállás új határideje:.....	Eladó szerv:.....
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	..... /P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	

**STANLEY**®

**FMC040**

TYP  
H1

12



©

03 - 02 - 12

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

E16582





**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST****(CZ)** měsíců**(H)** hónap**12****(PL)** miesiące**(SK)** mesiacov

<b>(CZ)</b> Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>(H)</b> Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>(PL)</b> Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>(SK)</b> Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
 Band Servis  
 Klášterského 2  
 CZ-140 00 Praha 4  
 Tel.: 00420 244 403 247  
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
 K Pasekám 4440  
 CZ-76001 Zlín  
 Tel.: 00420 577 008 550,1  
 Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Rotel Kft. Központi  
 Garanciális és Márkaszerviz  
 1163 Budapest  
 (Sashalom) Thököly út 17.  
 Tel.: 403-2260  
 Fax: 404-0014  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)

(PL)

Adres serwisu centralnego  
 ERPATECH  
 ul. Bakaliowa 26  
 05-080 Mościska  
 Tel.: 022-8620808  
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
 Band Servis  
 Paulínska ul. 22  
 SK-91701 Trnava  
 Tel.: 00421 335 511 063  
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis