


STANLEY®

FATMAX®


EN

RU




www.stanleytools.com


FMES550









A



B



C



Intended use

Your Stanley Fat Max Jig Saw FMES550 has been designed for sawing wood, plastics and metal. This tool is intended for professional use.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. **Work area safety**
 - a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
 - b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
 - c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
2. **Electrical safety**
 - a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
 - b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
 - c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
 - d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 - f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3. **Personal safety**
 - a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
 - d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.
 - h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
4. **Power tool use and care**
 - a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
 - h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
5. **Service**
- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional power tool safety warnings



Warning! Additional safety warnings for jigsaws.

- a. **Hold power tools by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- b. **Use clamps or another practical way to secure and support the work piece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- c. **Keep hands away from cutting area.** Never reach underneath the material for any reason. Hold front of saw by grasping the contoured gripping area. Do not insert fingers or thumb into the vicinity of the reciprocating blade and blade clamp. Do not stabilize the saw by gripping the shoe.
- d. **Keep blades sharp.** Dull blades may cause the saw to swerve or stall under pressure.
- e. **When cutting pipe or conduit ensure that they are free from water, electrical wiring, etc.**
- f. **Allow the motor to come to a complete stop before withdrawing the blade from the kerf (the slot created by cutting).** A moving blade may impact the workpiece causing a broken blade, workpiece damage or loss of control and possible personal injury.

- g. **Do not touch the workpiece or the blade immediately after operating the tool.** They can become very hot.
- h. **Keep handles dry, clean, free from oil and grease.** This will enable better control of the tool.
- i. **Clean out your tool often, especially after heavy use.** Dust and grit containing metal particles often accumulate on interior surfaces and could create an electric shock hazard.
- j. **Do not operate this tool for long periods of time. Vibration caused by the operating action of this tool may cause permanent injury to fingers, hands, and arms.** Use gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and limit daily time of use.
- k. **Avoid prolonged contact with dust from sawing activities.** Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.
- l. **Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any nails and remove them before operation.**
- m. **Don not cut oversize workpiece.**
- n. **Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.**
- o. **Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand held.**
- p. **Some material contains chemicals witch may be toxic.** Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
- q. **Always switch off and wait for the blade to come to complete stop before removing the blade from the workpiece.**

Additional safety information

Warning: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

Safety of others

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks.

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Labels on tool

The label on your tool may include the following symbols:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual before use. | | |
|  | Wear safety glasses or goggles. | | |
|  | Wear ear protection. | | |
| V | Volts |  | Direct Current |
| A | Amperes | n_0 | No-Load Speed |
| Hz | Hertz |  | Class II Construction |
| W | Watts |  | Earthing Terminal |
| min | minutes |  | Safety Alert Symbol |
|  | Alternating Current | /min. | Revolutions or Reciprocation per minute |

Position of date code

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2017 XX JN
Year of manufacturing

Electrical safety



This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Stanley Fat Max Service Centre in order to avoid a hazard.

Additional safety information



Warning: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or less.

Using an extension cable

If an extension cable is required, use an approved 3-core extension cable suitable for the power input of this tool (see **Technical data**). The minimum conductor size is 1.5 mm²; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

The package contains

- 1 Jigsaw
 - 1 Blade
 - 1 Instruction manual
 - 1 Wrench
 - 1 Warranty card
- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
 - Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

Description (Fig. A to J)



Warning: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

Features

1. Trigger switch
2. Lock-on button
3. Speed controller
4. Dust cover
5. Blade clamp actuator
6. Blade clamp
7. Saw blade
8. Pendulum Stroke selector
9. Shoe plate
10. Dust extraction outlet
11. Wrench
12. Date code
13. Vacuum nozzle (optional)
14. Screw-shoe plate
15. Cutting line
16. Rip fence (optional)
17. Screw (optional)
18. Clamp bar (optional)

Assembly and adjustment



Warning: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off. An accidental start-up can cause injury.

Fitting the saw blade: (Fig.A)

- Lift dust cover (4).
- Hold the saw blade (7) as shown, with the teeth facing forward.
- Push the blade clamp actuator (5) away from the shoe plate (9).
- Insert the shank of the saw blade into the blade clamp (6) as far as it will go.
- Release the blade clamp actuator (5).
- Turn down dust cover (4).



Warning: 1. Always clean out all chips or foreign matter adhering to blade and/or blade holder. Failure to do so may cause insufficient tightening of the blade, resulting in a serious personal injury.

2. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation, they may be extremely hot and could burn your skin.

3. Always secure the blade firmly. Insufficient tightening of the blade may cause blade breakage or serious personal injury.

4. Use only T type blades. Using blades other than T type blades cause insufficient tightening of the blade, resulting in a serious personal injury.

5. Use suitable saw blade for different type of the workpieces for getting better cutting result.

Connecting a vacuum cleaner to the tool (Fig.C)

- Slide the vacuum nozzle (13) into the dust extraction outlet (10).

Use**Adjusting the shoe plate for bevel cuts (Fig. D)**

Warning! Never use the tool when the shoe plate is loose or removed. Always secure the shoe plate firmly before using power tool. Insufficient tightening of the shoe plate may cause serious personal injury.

The shoe plate (9) can be set to a left or right bevel angle of 45°.

- Lift dust cover (4).
- Loosen the two screws-shoe plate (13).
- Pull the shoe plate (9) forward, rotate the shoe plate to the left or right and push it back into the 45° location.
- Tighten the screws-shoe plate (14).

To reset the shoe plate for 90° cuts:

- Loosen the two screws-shoe plate (14).
- Pull the shoe plate (9) forward, rotate to the centre and push it back into the 0° location.
- Tighten the screws-shoe plate (14).
- Turn down dust cover (4).

Warning: Turn down the dust cover to prevent chips from flying. However, when making bevel cuts, lift it all the way.

Variable speed control:

- (Fig.A): A speed controller (3) is located on the top of the

Jigsaw. The speed increases as the wheel is turned from a low speed setting of 1 to a high speed setting of 6.

- Refer to the table to select the proper speed for the workpiece to be cut. However, the appropriate speed may differ with the type or thickness of the workpiece. In general, higher speeds will allow you to cut workpieces faster but the service life of the blade will be reduced.

| Workpiece to be cut | Number on speed controller |
|---------------------|----------------------------|
| Wood | 5-6 |
| Stainless steel | 3-4 |
| Mild steel | 3-6 |
| Aluminum | 3-6 |
| Plastics | 1-4 |

Warning: If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overload and heated up.

Switching on and off (Fig.A)

- To switch the tool on, press the trigger switch (1).
- For continuous operation, press the trigger switch (1), then press the lock-on button (2).
- To switch the tool off, release the trigger switch. To switch the tool off, when in continuous operation, press the trigger switch once more and release it.

How to use the sightline feature (Fig. E)

- Use a pencil to mark the cutting line.
- Position the jig saw over the line (15).
- Viewing from directly above the jig saw, the line of cut can be followed easily.

Cutting mode

- Pendulum stroke or action provides a more aggressive blade motion and is designed for cutting soft materials such as wood or plastic. It provides a faster cut, but with a less smooth cut across the material. Your jig saw has a Pendulum Stroke dial. Use of this dial is explained in the next section.
- **Warning:** Never use pendulum action to cut metal.

Pendulum stroke dial (Fig. F)

- It has these four cutting modes with increasing amounts of pendulum action:
- Position 0: metal and aluminium and sheet metal (no pendulum action).
- Position I: for laminates, hard wood, work tops.
- Position II: for plywood and PVC/Plastics.
- Position III: for soft wood and fast cutting

To adjust the pendulum action (Fig.F):

- Rotate the Pendulum Stroke selector (8) to the required position.

Sawing

Hold the tool firmly with both hands while cutting (Fig.G).

The shoe plate (9) should be held firmly against the material being cut. This will help prevent the saw from jumping, reduce vibration and minimise blade breakage.

- Let the blade run freely for a few seconds before starting the cut.
- Apply only a gentle pressure to the tool while performing the cut.

Hints for optimum use

Sawing laminates

When cutting laminates, splintering may occur which can damage the presentation surface. The most common saw blades cut on the upward stroke, therefore if the shoe plate is sitting on the presentation surface either use a saw blade that cuts on the downward stroke or:

- Use a fine-tooth saw blade.
- Saw from the back surface of the workpiece.
- To minimise splintering, clamp a piece of scrap wood or hardboard to both sides of the workpiece and saw through this sandwich.

Sawing metal



Warning! Do not use a vacuum when cutting metal. Metal filings will be hot and may cause fire.

Be aware that sawing metal takes much more time than sawing wood.

- Use a saw blade suitable for sawing metal.
- When cutting thin sheet metal, clamp a piece of scrap wood to the back surface of the workpiece and cut through this sandwich.

blade motion and is designed for cutting soft materials such as wood or plastic. It provides a faster cut, but with a less smooth cut across the material. Your jig saw has a Pendulum Stroke dial. Use of this dial is explained in the next section.

- **Warning:** Never use pendulum action to cut metal.
- Spread a film of oil along the intended line of cut.

Rip fence (optional)

- Ripping and circle cutting without a pencil line are easily done with a rip fence and circle guide.

Attaching rip fence (Fig. H)

- Insert rip fence (16) into the shoe plate slots with the cross bar facing down as shown in figure I.
- Place screw (17) into hole in bottom of shoe plate.
- Align clamp bar (18) over screw with lipped edge facing down and pointing towards the rear of the saw.
- Using a phillips screwdriver, run the screw into the threaded hole in the bar clamp as shown in figure G.

- Adjust to width of cut and tighten screw.

Circle cutting (Fig. I)

- Insert rip fence into slot on the right side of shoe plate with cross bar facing up.
- Adjust rip fence so that distance from blade to hole in cross bar is the desired radius and tighten screw.
- Place saw so that centre of hole in cross bar is over centre of circle to be cut (make plunge cut, drill hole for blade or cut inward from edge of material to get blade into position).
- When saw is properly positioned, drive a small nail through hole in cross bar into exact centre of circle to be cut.
- Using rip fence as a pivot arm, begin cutting circle.

Maintenance

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- Occasionally apply a drop of oil to the axle of the blade support roller.

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Stanley Fat Max product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Stanley Fat Max provides a facility for the collection and recycling of Stanley Fat Max products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Stanley Fat Max office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Stanley Fat Max repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.

Notes

Stanley Fat Max's policy is one of continuous improvement to our products and as such, we reserve the right to change product specifications without prior notice.

Standard equipment and accessories may vary by country.

Product specifications may differ by country.

Complete product range may not be available in all countries. Contact your local Stanley Fat Max dealers for range availability.

Service information

Stanley Fat Max offers a full network of company-owned and/or authorized service agents throughout your country. All Stanley Fat Max Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Stanley Fat Max location nearest to you.

Technical data

| Jigsaw | | FMES550 |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Voltage | V _{AC} | 220~240 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| Power input | W | 550 |
| Rated speed | min ⁻¹ | 500-3000 |
| Bevel Cutting | ° | +/-45 |
| Max Cutting in Wood/Steel/Aluminum | mm | 75/6/10 |
| Stroke Length | mm | 19 |
| Pendulum Action | | Yes |
| Weight | kg | 1.9 |

Two years warranty

If your Stanley Fat Max product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 24 months from the date of purchase, Stanley Fat Max guarantees to replace all defective parts free of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge provided that:

- The product has not been misused and has been used in accordance with the instruction manual;
- The product has been subject to fair wear and tear;
- Repairs have not been attempted by unauthorized persons;
- Proof of purchase is produced.
- The Stanley Fat Max product is returned complete with all original components
- The product hasn't been used for hire purposes

If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised Stanley Fat Max repair agent in the Stanley Fat Max catalogue or contact your local Stanley Fat Max office at the address indicated in this manual. A list of authorised Stanley Fat Max repair agents and full details of our after sales service is available on the internet at: www.2helpU.com

Назначение

Ваш лобзик Stanley Fat Max FMES550 предназначен для пиления древесины, пластика и металла. Данный инструмент предназначен для профессионального использования.

Правила безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- a. **Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- b. **Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горячие пары.
- c. **Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

- a. **Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления.** Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
- b. **Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными**

объектами, такими как трубопроводы, радиаторы

отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

- c. **Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
 - d. **Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента.** Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
 - e. **При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
 - f. **При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- #### 3. Личная безопасность
- a. **При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.** Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
 - b. **При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
 - c. **Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятор, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено».** Не переносите электроинструмент с нажатым курковым

- d. **Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной получения тяжёлой травмы.
 - e. **Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие.** Это позволит Вам не потерять контроль при работе электроинструментом в непредвиденной ситуации.
 - f. **Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отделении от движущихся частей инструмента.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
 - g. **Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
- 4. Использование электроинструментов и технический уход**
- a. **Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b. **Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
 - c. **Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулировкой, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
 - d. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. **Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих**

на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.

- f. **Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
 - g. **Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством по эксплуатации и с учётом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- 5. Техническое обслуживание**
- a. **Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные специальные правила безопасности

Правила безопасности при работе лобзиком

- a. **Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущая насадка может задеть скрытую проводку или собственный кабель.** Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
- b. **Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- c. **Держите руки вне зоны резания.** Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Держите лобзик за переднюю часть. Не держите пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
- d. **Следите за остротой заточки пильных полотен.** Затупленные пильные полотна могут заставить лобзик отклониться от линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия.

- e. **Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.**
- f. **Перед извлечением пильного полотна из пропила дождитесь полной остановки электродвигателя.** Движущееся пильное полотно может ударить заготовку, что может привести к поломке пильного полотна, повреждению заготовки или потере контроля над инструментом и возможности получения травмы.
- g. **Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна сразу по окончании работы инструмента.** Они могут оказаться очень горячими.
- h. **Следите, чтобы рукоятки оставались сухими, чистыми и не содержали следов масла и консистентной смазки.** Это позволит Вам не потерять контроль при работе инструментом.
- i. **Часто очищайте инструмент, особенно после интенсивного использования.** На внутренних поверхностях часто собирается содержащая металлические частицы пыль, повышая риск поражения электрическим током.
- j. **Не допускается непрерывная работа данным электроинструментом в течение длительного периода времени.** Вибрация, возникающая во время использования инструмента, может привести к неизлечимым травмам пальцев и рук. Используйте перчатки для лучшей антивибрационной защиты, устраивайте частые перерывы в работе и ограничьте время работы инструмента.
- k. **Избегайте продолжительного контакта с пылью, вырабатываемой при пилении. Надевайте защитную одежду и промывайте незащищённые участки кожи водой и мылом.** Попадание пыли в рот, глаза или на кожу может способствовать усвоению вредных химических веществ.
- l. **Избегайте распиливания гвоздей. Перед работой осматривайте заготовку на наличие гвоздей и если таковые имеются, удалите их.**
- m. **Не пилите заготовки слишком больших размеров.**
- n. **Перед включением двигателя убедитесь, что пильное полотно не касается заготовки.**
- o. **Никогда не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Работайте инструментом, только удерживая его в руках.**

- p. **Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут оказаться токсичными.** Избегайте вдыхания пыли и контакта её с кожей. Следуйте инструкциям по безопасному использованию от производителя материала.
- q. **Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока пильное полотно полностью не остановится, прежде чем извлекать пильное полотно из заготовки.**

Дополнительные инструкции по безопасности



Внимание: Рекомендуется использование устройства защитного отключения с остаточным током 30 мА или менее.

Безопасность посторонних лиц

- Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Ухудшение слуха
- Риск получения травмы от разлетающихся частиц.
- Риск получения ожогов от принадлежностей и насадок, которые в процессе работы сильно нагреваются.
- Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
- Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.

Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
|  | ВНИМАНИЕ! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации перед использованием инструмента снизит риск получения травмы. | | |
|  | Надевайте защитные очки или маску. | | |
|  | Используйте средства защиты органов слуха. | | |
| V | Вольт |  | Постоянный ток |
| A | Ампер | n_0 | Скорость без нагрузки |
| Hz | Герц |  | Конструкция Класса II |
| W | Ватт |  | Клемма заземления |
| min | минут |  | Символ опасности |
|  | Переменный ток | /min. | Кол-во оборотов или шагов в минуту |

Место положения кода даты

Код даты, который также включает в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.

Пример:

2017 XX JN
Год изготовления

Электробезопасность



Данный инструмент защищён двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке инструмента.

- Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.

Дополнительные инструкции по безопасности



Внимание: Рекомендуется использование устройства защитного отключения с остаточным током 30 мА или менее.

Использование удлинительного кабеля

При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утверждённые 3-х жильные кабели

промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел «Технические характеристики»). Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать 30 м.

При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.

В упаковку входят

- 1 Лобзик
- 1 Пильное полотно
- 1 Руководство по эксплуатации
- 1 Гаечный ключ
- 1 Гарантийный талон
- Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Описание (Рисунок . А - j)



Внимание: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению инструмента.

Составные части

1. Курковый пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Регулятор скорости
4. Пылезащитная крышка
5. Рычаг зажима пильного полотна
6. Зажим пильного полотна
7. Пильное полотно
8. Переключатель маятникового хода
9. Подошва
10. Отверстие пылеотвода
11. Ключ
12. Код даты
13. Сопло пылесоса (дополнительная принадлежность)
14. Подошва на винтах
15. Линия реза
16. Продольная направляющая (дополнительная принадлежность)
17. Винт (дополнительная принадлежность)
18. Прижимная планка (дополнительная принадлежность)

Сборка и регулировка



ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения тяжёлой травмы, перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.

Установка пильного полотна: (Рисунок . А)

- Поднимите пылезащитную крышку (4).
- Держите пильное полотно (7), как показано на рисунке, направив кромку с зубьями вперёд.
- Отожмите рычаг зажима пильного полотна (5) в сторону от подошвы (9).
- Вставьте хвостовик пильного полотна в зажим (6) до упора.
- Отпустите рычаг зажима пильного полотна (5).
- Опустите пылезащитную крышку (4).



ВНИМАНИЕ: Всегда очищайте опилки и прочий мусор, налипший на пильное полотно или держатель пильного полотна. В противном случае, пильное полотно не будет затянато полностью, что приведёт к получению тяжёлой травмы.

2. Не дотрагивайтесь до пильного полотна или до заготовки сразу по окончании операции – они могут оказаться чрезвычайно горячими и существует риск получения ожога.
3. Всегда надёжно закрепляйте пильное полотно. Недостаточная затяжка пильного полотна может стать причиной поломки полотна или получения тяжёлой травмы.
4. Используйте только пильные полотна Т-типа. Использование пильных полотен другого типа может стать причиной недостаточной затяжки пильного полотна в зажиме, что может привести к получению тяжёлой травмы.
5. Для достижения наилучших результатов используйте пильные полотна, соответствующие типу заготовки.

Подключение пылесоса к инструменту (Рисунок. С)

- Вдвиньте сопло пылесоса (14) в отверстие пылеотвода (10).
процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка подошвы для распилов с наклоном (Рисунок. D)

Внимание! Никогда не используйте инструмент, если подошва плохо закреплена или отсутствует. Перед использованием инструмента всегда надёжно фиксируйте подошву. Недостаточная затяжка подошвы может привести к получению тяжёлой травмы.

Подошва (9) может быть отрегулирована на левый или правый угол среза с наклоном 45°.

- Поднимите пылезащитную крышку (4).
- Ослабьте два винта подошвы (15).
- Сдвиньте подошву (9) вперёд, поверните её влево или вправо и сдвиньте назад в положение 45°.
- Затяните два винта подошвы (15).

Для возврата подошвы в положение для резов под углом 90°:

- Ослабьте два винта подошвы (15).
- Сдвиньте подошву (9) вперёд, поверните её в среднее положение и сдвиньте назад в положение 0°.
- Затяните два винта подошвы (15).
- Опустите пылезащитную крышку (4).
- **внимание:** Опустите пылезащитную крышку, чтобы предотвратить разлетание опилок. Однако при выполнении резов с наклоном, всегда поднимайте пылезащитную крышку.

Регулировка скорости:

- (рис. А): Регулятор скорости (3) в положении в верхней части лобзика. Скорость увеличивается при поворачивании колеса с установки низкой скорости 1 до установки высокой скорости 6.
- (рис. Е): Регулятор скорости (3) в положении в верхней части куркового выключателя. Чтобы увеличить скорость, поворачивайте регулятор в направлении «+», чтобы снизить скорость, поворачивайте регулятор в направлении «-».
- Чтобы выбрать скорость, наиболее подходящую для распила заготовки, см. таблицу ниже. Однако выбор скорости может также зависеть от типа или толщины заготовки. В большинстве случаев, более высокие скорости позволяют более быстро распилить заготовку, однако, срок службы пильных полотен заметно сократится.

| Вид распиливаемого материала | Цифра на регуляторе скорости |
|------------------------------|------------------------------|
| Древесина | 5-6 |
| Нержавеющая сталь | 3-4 |
| Мягкая сталь | 3-6 |
| Алюминий | 3-6 |
| Пластики | 1-4 |

Внимание: При долгой непрерывной работе на низких скоростях двигатель перегреется и перегрузится.

Включение и выключение (Рисунок. А)

- Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (1).
- Для непрерывного режима работы нажмите на курковый пусковой выключатель (1), затем на кнопку блокировки пускового выключателя (2).
- Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель. Для выключения непрерывного режима работы инструмента снова нажмите на курковый пусковой выключатель и отпустите.

Использование функции Sightline (Рисунок. Е)

- При помощи карандаша начертите линию распила.
- Расположите лобзиковую пилу по линии (15).
- Следуйте линии распила, глядя на неё поверх лобзика.

Режим резания

- Маятниковый ход отличается более резким движением пильного полотна и предназначено для обработки мягких материалов, таких как древесина или пластик. Маятниковый ход обеспечивает быстрый рез, но с менее гладкой поверхностью. На Вашем лобзике имеется дисковой переключатель маятникового хода. Использование данного переключателя разъясняется в следующем разделе.
- **Внимание:** Никогда не используйте маятниковый ход при резании металла.

Дисковой переключатель маятникового хода (Рисунок. F)

- имеет четыре режима резания с увеличением уровня маятникового хода:
- Положение 0: металл, алюминий и листовый металл (без маятникового хода).

- Положение I: ламинат, твёрдая древесина, столешницы.
- Положение II: фанера, ПВХ/пластики.
- Положение III: мягкая древесина и быстрое пиление

Для регулировки маятникового хода (Рисунок. F):

- Поверните дисковой переключатель маятникового хода (8) и установите его в нужное положение.

Пиление

Во время распила крепко удерживайте инструмент обеими руками (Рис. G).

Подшова (9) должна быть плотно прижата к обрабатываемому материалу. Это поможет избежать подпрыгивания лобзика, снизит вибрацию и вероятность поломки пильного полотна.

- Перед выполнением реза дайте пильному полотну поработать без нагрузки в течение нескольких секунд.
- При распиле прикладывайте к инструменту только лёгкое усилие.

Рекомендации по оптимальному использованию

Пиление ламината

При распиле ламината может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой поверхности. Большинство стандартных пильных полотен выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пильное полотно, которое режет при ходе вниз, или:

- Используйте пильное полотно с мелкими зубьями.
- Пилите по обратной стороне заготовки.
- Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.

Пиление металла



Внимание! При пилении металла не используйте пылесос в качестве пылеудаляющего устройства. Металлическая стружка может быть очень горячей и спровоцировать возгорание.

Помните, что распил металла занимает гораздо больше времени, чем распил древесины.

- Используйте пыльное полотно, предназначенное для распила металла.
- Для пиления тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной стороне заготовки и выполняйте распил получившейся сэндвич-панели.
- Внимание: Никогда не используйте маятниковый ход при резании металла.
- Нанесите немного смазочного вещества вдоль предполагаемой линии распила.

Продольная направляющая (дополнительная принадлежность)

- При выполнении продольной или круговой распиловки без намеченной карандашной линии используйте продольную направляющую и круговую направляющую.

Установка продольной направляющей (Рисунок. Н)

- Вставьте направляющую (16) в прорези в подошве поперечиной вниз, как изображено на Рисунке I.
- Вставьте винт (17) в отверстие в нижней части подошвы.
- Расположите прижимную планку (18) поверх винта загнутым концом, направленным вниз и в сторону задней части лобзика.
- Используя крестообразную отвертку, заверните винт в резьбовое отверстие в прижимной планке, как изображено на Рисунке G.
- Отрегулируйте ширину реза и затяните винт.

Круговой распил (Рисунок. I)

- Вставьте продольную направляющую в прорезь с правой стороны подошвы лобзика поперечиной вверх.
- Отрегулируйте положение продольной направляющей, чтобы между пыльным полотном и отверстием в поперечине был достигнут нужный радиус, затем затяните винт.
- Расположите лобзик таким образом, чтобы отверстие в поперечине оказалось ровно по центру выпиливаемого круга (чтобы пыльное полотно удобнее заняло свою позицию, выполните врезное пиление, просверлите отверстие или сделайте рез от края по направлению к центру).
- Правильно расположив лобзик, через отверстие в поперечине вбейте маленький гвоздь в самом центре выпиливаемого круга.
- Используя продольную направляющую в качестве поворотной рукоятки, начните выпиливать круг.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия вашего инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.

Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

Время от времени добавляйте каплю масла на ось направляющего ролика пыльного полотна.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Stanley Fat Max, или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Фирма Stanley Fat Max обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению. Вы можете узнать место нахождения Вашего

ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Fat Max по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Примечания

Политика Stanley Fat Max нацелена на постоянное усовершенствование нашей продукции, поэтому фирма оставляет за собой право изменять

технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Стандартное оборудование и дополнительные принадлежности могут меняться в зависимости от страны продаж.

Технические характеристики продуктов могут различаться в зависимости от страны продаж.

Полная линия продуктов присутствует на рынках не всех стран. Для получения информации касательно линии продуктов в Вашей стране обратитесь в ближайший сервисный центр Stanley Fat Max.

Информация по техническому обслуживанию

Stanley Fat Max имеет обширную сеть принадлежащих компании и/или авторизованных сервисных центров по всей стране. В целях предоставления клиентам эффективного и надёжного технического обслуживания электроинструментов во всех сервисных центрах Stanley Fat Max работает обученный персонал. Если Вы нуждаетесь в технической консультации, ремонте или покупке оригинальных запасных частей, обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр Stanley Fat Max.

Технические характеристики

| Лобзик | | FMES550 |
|---------------------------|---------------|----------|
| Напряжение | В перем. тока | 220~240 |
| Частота | Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность | Вт | 550 |
| Число ходов под нагрузкой | ход/мин. | 500-3000 |
| Пиление с наклоном | ° | +/-45 |
| Макс. режущая способность | | |
| Древесина/Сталь/Алюминий | мм | 75/6/10 |
| Величина хода | мм | 19 |
| Маятниковый ход | | Есть |
| Вес | кг | 1.9 |

STANLEY

Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия Stanley Fat Max и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на русском языке.

В гарантийном талоне должны быть внесены: модель, дата продажи, серийный номер, дата производства инструмента; название, печать и подпись торговой организации. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона, а также несоответствия указанных в нем данных мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.

3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры Stanley Fat Max, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в гарантийном талоне, на сайте www.2helpU.com или узнать в магазине. Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.



Изготовитель

Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40

6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами производства и \ или материалов.
7. **Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:**
 - 7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильном хранении, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием
 - 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.
 - 7.4. Воздействия на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.
 - 7.5. Стихийного бедствия. Повреждение или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а так же вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.
8. **Гарантийные условия не распространяются:**
 - 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угольные щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты, выключатели, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
 - 8.3. На сменные части: патроны, цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, аккумуляторные батареи, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пильные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пильные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
 - 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как: ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побеглости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



Приложение к руководству по эксплуатации электроинструмента Пилы лобзиковые/сабельные

Модели: STSJ0600*-, STSJ0600K*-, FME340*-, FME550*-, KS501*-, KS601*-, KS701*-, KS701P*-, KS801*-, KS801S*-, KS900A*-, KS900P*-, KS901*-, STPT0900*-, FME365*-, DWE305*-, где *- не более 5 символов (буква от «А» до «Z») или цифра от 0 до 9, знак дефис или их отсутствие)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.AЯ46.B.84363

Действителен до: 11 марта 2021 г.

Выдан: Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский просп., 31 (фактический), Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru

Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмБХ, Германия, 65510, Идштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел. +496126212790.

Уполномоченное изготовителем юр.лицо:

ООО "Стэнли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2

Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: inbox@dewalt.com

Сведения о импортере указаны в сопроводительной документации и/или на упаковке

Хранение.

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается

Срок службы.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) указана на корпусе инструмента. Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

2014 46 XX, где 2014 –год изготовления, 46-неделя изготовления.

Определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления можно согласно приведенной ниже таблице. определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления можно согласно приведенной ниже таблице.

Транспортировка.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала.

Не допускается эксплуатация изделия:

- При появлении дыма из корпуса изделия
- При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
- при повреждении корпуса изделия, защитного кожуха, рукоятки
- при попадании жидкости в корпус
- при возникновении сильной вибрации
- при возникновении сильного искрения внутри корпуса

Критерии предельных состояний.

- При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
- при повреждении корпуса изделия

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год производства |
|--------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|------------------|
| Неделя | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 2016 |
| | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 59 | |
| | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | |
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | |
| | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | |
| Неделя | | | | | 22 | | | | | 44 | | | 2017 |
| | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | |
| | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | |
| | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | |
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | |
| Неделя | | | | | | 31 | | | | 44 | | | 2018 |
| | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | |
| | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 | |
| | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | |
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | |
| Неделя | | | | 18 | | | 31 | | | 44 | | | 2019 |
| | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
| | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 49 | |
| | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 50 | |
| | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 51 | |
| Неделя | | | | | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | | 52 | 2020 |
| | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | |
| | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 | |
| | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | |
| | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 | |
| | | | 14 | | | | | 36 | | | 49 | | |

